

ČERVA 03040063 EMERTON t-shirt long sleeve

LV

DARBA APGĒRS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:

Iz svārīgi parēzi izvēlēties izmēru, vēlams pieļaujot.

Apģēra pārbaudes nosacījumi pirms izmantošanas: nelietojet netīras vai bojātas drēbes.

Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas: Apģērs ir jāuzglabā tīrā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40 °C. Tieša saules gaismai var negatīvi ietekmēt apģēra kailinājumu. Pēc lietošanas apģēru uzturnē tiru. Smilts, būvmateriālu paliekas un citi netīrumi var paastrināt mehāniskos bojājumus uz apģēra. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojet drēbes pirms 10 gadiem kopš ražošanas datuma.



Mazgāt pie 40°C, nebalināt. Žāvēšana centrifugā zemā temperatūrā, gludināt pie vidējas temperatūras max. 110°C, kīmiskā tīrīšana nav atļauta.

Materiāls: 100 % kokvilna. Apģēra lietošana var izraisīt ādas kailinājumu un alergiskas reakcijas cīlvekiem ar jutīgu ādu, šāda gadījumā nelietojet vairs šo apģēri.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

www.cerva.com

NL WERKKLEDING - GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Het is belangrijk om de juiste grootte te selecteren, bij voorkeur met een put-on praktische test. Onderzoeken kledingstuk voorwaarden voor gebruik: geen zwaar vervulde of beschadigde kleding niet te gebruiken.

Obergang en onderhoud: De kledingstukken moeten worden opgeslagen in schone en droge plaats bij een temperatuur 5-40 °C. Direct zonlicht kan aantasten levensduur van het kledingstuk. Houd het kledingstuk schoon na gebruik. Een zand, resten van bouwmateriëlen of ander vuil kan mechanische schade van het kledingstuk te versnellen. De oplag mag niet meer dan 10 jaar vanaf de productiedatum. Geen kledingstukken te gebruiken na 10 jaar na de productiedatum.



Wassen op 40°C. Niet bleken. Drogen - laag temperatuur. Strijken op lage temperatuur max. 110 °C. Stomerij wordt niet toegestaan.

Materiāls: 100 % katoen. Garmenti brukām galveni ir īrengētīte un alergiskie reakciju varozenāki cilvēki ar īrengētītiem ķermeni, kas varētu rāptīt īrengētītiem ķermeni. Materiāls: 100 % pamuk. La personele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielei – într-un astfel de caz, nu mai folosiți imbrăcămintea.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehia www.cerva.com

NO ARBEIDSKLÄR - BRUKERVEILEDNING:

Før de tas i bruk bør man ved prøving sikre seg at klærne er i passende størrelse. Kontroller klærne før bruk: Ikke bruk skitne klær eller klær som er skadet.

Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehold: Klær skal oppbevares i renne og tørre omgivelser med temperaturer på +5 til 40 °C. Direkte sollys kan redusere klærnes holdbarhet. Hold klærne rent etter bruk. Sand, rester av bygningsmaterialeller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytingen av klærne. Oppbevaringstiden bør ikke overskride 10 år fra produksjonsdipunktet. Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonsdipunktet.



Vask ved 40 °C. Tåler ikke klorbleking. Terketrommel på lav varme. Stryking med en lav temperatur (Max 110°C). Tåler ikke kjemiskrens.

Materiāls: 100 % bomull. Klærne kan forårsake huderitrasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lengre brukes.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië www.cerva.com

PL ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

WAŻNE: przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzieży, najlepiej poprzez jej przyjrzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

SPOSÓB PAKOWANIA: Każda para spodni roboczych pakowana jest w oryginalne opakowanie foliowe.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA: odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpływać na jej trwałość. Odzież należy przechowywać i przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w innym warunku foliowym. Po użyciu odzież należy oczyścić. Plasek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przypisanej zużycia odzieży. Odzież, która była we właściwy sposób przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty produkcji.

Prać w temperaturze 40°C, stosując delikatny program prania do materiałów syntetycznych

W przypadku korzystania z suszarki mechanicznych suszyć w niskiej temperaturze

Prasować żelazkiem o niskiej temperaturze (max. 110°C)

Nie chlorować
Nie czyszczyć chemicznie

Materiał: 100 % bawełna.

Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznej u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Podmiot odpowiedzialny: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic www.cerva.com

IMPORTER W POLSCE: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT VESTUÁRIO DE TRABALHO - INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES:

Antes de usar, provar o vestuário. Usar somente o vestuário do tamano correto em conformidade com o pictograma na etiqueta costurada no vestuário. Antes de usar, verifica a condição do vestuário, não usar o vestuário que está fortemente contaminado ou danificado.

Armazenagem e manutenção: Armazenar em lugar seco e limpo a temperatura + 5 °C até 40 °C. A luz solar direta pode ter um efeito negativo para a vida útil dos produtos. Depois de usar, este vestuário tem que ser mantido limpo. Os restos de areia, materiais de construção, etc. podem contribuir para a deterioração mecânica acelerada. O período de armazenagem não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário depois deste período.



Durante o uso e a manutenção deste produto, seguir as instruções indicadas nos pictogramas das etiquetas costuradas: lavar a 40 °C, não branquear com agentes que liberam cloro, pode ser secado com secador de tumbor com temperatura mais baixa de secagem, passar a ferro com temperatura máxima da superfície de passar a 110 °C. Não usar procedimentos de limpeza industrial.

Materiał: 100 % algodão. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar mais o vestuário.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa www.cerva.com

RO

IMBRACAMINTE DE LUCRU – INFORMATII PENTRU UTILIZATOR

Înainte de utilizare, încercați îmbrăcăminte, folosiți numai îmbrăcăminte de mărime corectă, conform pictogramelor pe eticheta cușută pe îmbrăcăminte. Înainte de utilizare verificați starea îmbrăcămintei, nu folosiți îmbrăcăminte puternic murdar sau deteriorată.

Depozitare și întreținere: Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperatură între +5°C și 40°C. Răsirea directă ale soarele pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte în condiții de curățenie. Reziduurile de impuriță, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminte după această perioadă.



La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cușute cu pictogramă: spălare la 40°C, a nu alibi cu produse ce eliberează clor, se pot usa în mașina de uscat cu centrifugă o la temperatură mai mică de 110°C, nu folosiți metodele de curățare chimică.

Material: 100 % Bumbac. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielei – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcăminte.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă www.cerva.com

SK

PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA:

Pred použítm odev vyskúšajte, používajte iba odev správnej veľkosti podľa piktogramu na etikete všetej v odevu. Pred použítm preverte stav odevu, nepoužívajte silno znečistený alebo poškodený odev.

Skladovanie a údržba: Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote +5°C pánā do 40°C. Priame slnečné svetlo môže nepríznivým ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použíti udržujte toto obliečenie v čistote. Zvyšky piesku, stavebných hmôt a pod., môžu prispievať k uchylenému mechanickému poškodeniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.



Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými na všetkých štítkoch s piktogramami: prat' pri 40°C, nebieľit prostredkami uvoľňujúcimi chlór, možno sušiť v bubnovnej sušičke pri nižšej teplote sušenia, žehliť pri teplote žehliacej plôchy max. 110°C, nepoužívať postupy pri myseľnej čistoty.

Materiál: 100 % bavlna. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie počkávky - v takom prípade odev dalej nepoužívať.

Výrobcu: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč www.cerva.com

Spinlonocnenec pre Slovenskú republiku: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec.