

ÇALIŞMA GIYSİLERİ – KULLANIM TALİMATI

Bu çalışma giyisi minimal riskler özellikle, aşırı hava koşullarına karşı koruma için basit bir kişisel koruyucu tasarım ekipmanıdır. 89/686 / EEC ve EN ISO 13688:2013.

Konsey Direktifi hükümlerine uygundur. Terchen bir pratik testle gösterimle, doğru boyutu seçmek önemlidir. Kullanmadan önce giysi koşullarını inceleyin: ağır kirli veya hasarlı giysiyi kullanmayın.

Depolama ve dikkat talimatı: Giysilerin +5°C ile 40°C arası isıda temiz ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gereklidir. Doğrudan güneş ışığı giysinin ömrünü olumsuz etkileyebilir. Kullanmadan sonra giysiyi temiz tutun. Bir kum, inşaat malzemeleri veya diğer kir kalıntıları giysisinin mekanik hasar hızlandırabilir. Depolama süresi üretilim tarihinden itibaren 10 yılı aşmamalıdır. Üretim tarihinden itibaren 10 yıl sonra giysileri kullanmayınız.



40°C'de yıkayın, çamaşır suyuyla yüklemeyiniz, tambur kurutma - düşük sıcaklık, max 110°C düşük sıcaklıkta ütü, kuru temizlemeye izin verilmez.

Materyal: 65% polyester 35% pamuk. Giysi kullanımını çok hassas cilde sahip insanlar için bazı cilt tahrîs ve alerjik reaksiyonu neden olabilir böyle bir durumda daha fazla giysiyi kullanmayın.

Üretici: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti
www.cerva.com

UA РОБОЧИЙ ОДЯГ - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Цей робочий одяг є засобом індивідуального захисту простого дизайну для захисту від мінімального ризику, особливо на екстремальних погодних умовах. Відповідно до положень Директиви Ради 89/686/ECC та EN ISO 13688:2013.

Важливо правильно вибрати розмір, переважно з практичним вигробуванням. Вивічтіть стан одягу перед використанням: не використовуйте сильно забруднений або пошкоджений одяг.

Зберігання та інструкція по догляду: Одяг повинен зберігатися в чистому та сухому місці при температурі від +5 до 40 ° С. Пряме сонячне світло може негативно вплинути на термін служби одягу. Зберігайте одяг в чистоті після використання. Пісок, запишки будівельних матеріалів або інших забруднень може прискорити механічне пошкодження одягу. Термін зберігання не повинен перевищувати 10 років з дати виробництва. Не використовуйте одяг через 10 років після дати виготовлення.



Працює при 40°C. Не відбілювати. Сушити в пральній машині при низькій температурі. Працевувати при низькій температурі (до 110 °C). Не хімчистити

Матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна. Використання одягу може викликати роздрівування шкіри і алергічні реакції у людей з дуже чутливою шкірою, в такому разі не слід використовувати цей одяг надалі.

Виробник: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic
www.cerva.com