



Fridrich &amp; Fridrich

# UDO BE-01-006

## WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

**Storage and care instructions:** The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to +40 °C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garment after 10 years after production date.



Wash at 60°C. Do not bleach. Tumble dry - low heat, Iron at medium temperature max. 150°C, dry cleaning is not allowed.

**Material:** 100% cotton. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

**Producer:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## AL VESHJE PUNE – UDHEZIME PËRDORIMI

Këtë veshje punë janë një modelim I thjeshtë i paisjeve përmbrrojtje personale me rezik të ulët, e cila varet përmes përdorimit të saj. Ato janë në përpjekje me dispozitat e Direktivës e Këshishit të 89/686/EEC.

Eshtë e rëndësishme të përzgjedhit përmësa e duhur, e preferueshme duke i provuar veshjet. Testoni veshjet përpëra përdorimit: mos i përdorni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuar.

**Udhëzimet e kujdesit dhe magazinimit:** Veshjet duhet të ruhen në ambiente të pastërta që tetha në temperaturë nga +5 deri +40°C. Eksponimi i drejtprerjej ndaj diellit mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e veshjes. Pasqyrojen veshjen pas përdorimit. Rrera, mjetet e ndërlimit që papastëri të tjera mund të përspejtojnë dëmtimin mekanik të veshjes. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos i përdorni veshjet pas 10 viteve nga data e prodhimit.



Të lalen në 60 °C. Të mos përdoret zbardhues. Të thahen në temperaturë të ulët. Të Hekuroen në temperaturë të ulët max. 150°C. Pastrimi kimik nuk eshtë i nevojshëm.

**Materiali:** 100% pamuk. Përdorimi i veshjes mund të shkaktoj irritim të lëkureve dhe reaksiuni alergjik përfshi me lëkure shumë të ndjeshme, në tillë të mos përdoret kjo veshje në asnjë rast.

**Prodhuesi:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## AZ İŞÇİ DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR

İşçi qeyimləri minimal risk və qeyri ekstremal hava şəraitiində qorunmaq üçün sadə deyizmələrdir.

Istifadədən avval ölçünү düzgün seçmək vacibdir.

Geyimini temiz və zədəsiz olduğunu emin olmaq lazımdır.

Saxlananlışı və istismarı: Geyim +5 +50 °C qədər temperaturda temiz və quru yerde saxlanmalıdır. Birbaşa günəş işığı məhsulun möhkəmliyinə təsir göstəre bilər.

Istifadədən sonra palter təmiz saxlayın. Qum, tikinti materialları və digər çırılçıplaklar galıqları palterni məxaniki aşınmasını sürətləndirir. Saxlama müddəti istehsal gündən 10 ilən artıq olmalıdır. Istehsal gündündə 10 il sonra geyimi istifadə etməyin.



60 °C-də yumaq, ağardıdan istefada etməyin, orta dərəcədə ütüləmək (max. 150°C) kimyavi təmizləmə qadağandır.

**Material:** 100% pamuk. Geyim derisi hassas olan insanlarda alergik reaksiya verə bilər.


**İstehsalçı:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çex Republikası [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## BG РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Работното облекло е с обикновен дизайн и предлага защита срещу минимални рискове в неекстремни атмосферни условия. В свидетелство е с изискванията на Европейска Директива 89/686/EEC.

Важно е да изберете правилния размер пропорционално с помощта на практически тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте силно замързнати или повредени облекла.

**Инструкции за съхранение и употреба:** Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до +40 °C. Пряката слънчева светлина може да повреди негативно на скрия на употреба. Почиствайте облеклото след употреба. Пасък, остатъци от строителни материали или други подобни може да причинят механични увреждания на облеклото. Срокът на съхранение не трябва да надвиши 10 години от датата на производство. Не използвайте облеклота 10 години след датата на производство.



Да се спре при 60°C, да не се избелва, сушено в сушилна при ниска температура, да гладите при температура до 150°C, да не се подлага на химическо чистене.

**Материал:** 100% Памук. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алериични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото не да се ползва повече.

**Производител:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## CZ PRACOVNÍ ODĚV – INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečně ani extrémní.

Před používáním oděv vyzkoušejte, použijete pouze odev s oprávněnou velikostí dle

piktogramu na štítku všem v oděvu. Před použití prověřte stav oděvu, nepoužívejte silně znečištěný nebo poškozený oděv.

**Skladování a údržba:** Skladovat na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5 °C až 40 °C. Příjem slunečního světla může neplnit životnost výrobku. Po použití udržujte touto obléčkou v čistotě. Zbytky pisku, stavebních hmot apod. mohou působit k uchylenému mechanickému poškození. Doba skladování by neměla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání této výrobky se řídte pokyny danymi na všech štítcích s piktogramy: prát při 60 °C, nebělit prostředky uvolňující chlor, lze sušit v bubenové sušičce při nižší teplotě sušení, zhlít při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, nepoužívejte postupy průmyslového čištění.

**Materiál:** 100% bavlna. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě oděv dále nepoužívejte.

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč [www.cerva.com](http://www.cerva.com)


## DE ARBEITSBEKLEIDUNG - ANWENDERINFORMATIONEN:

Diese Bekleidung ist als Schutz vor minimalen Risiken, insbesondere Witterungsseinflüssen, die nicht außerordentlich noch extrem sind, bestimmt. Sie erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 89/686/EEC.

Vor Benutzung die Bekleidung anprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Piktogramm auf dem eingenahmen Schild tragen. Vor der Benutzung den Zustand der Bekleidung überprüfen, keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung tragen.

# UWE BE-01-007

Lagerung und Pflege: In einem trockenem und sauberem Raum, bei Temperatur von 5 °C bis 40 °C lagern. Direktes Sonnenlicht kann die Lebensdauer der Produkte ungünstig beeinflussen. Nach der Benutzung die Bekleidung sauber halten. Reste von Sand, Baustoffen usw. können einer beschleunigten mechanischen Beschädigung beitragen. Die Lagerungsdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Die Bekleidung nicht nach dieser Zeit benutzen.



Bei Benutzung und Pflege dieses Produkts nach den Hinweisen auf den eingehaltenen Schildern mit den Piktogrammen richten: Waschen bei 60°C, nicht mit Chlor freie gebenden Mitteln bleichen, kann im Trommelrockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden, bei Temperatur der Bügelfläche max. 150°C bügeln. Keine industrielle Reinigung anwenden.

**Material:** 100% Baumwolle. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

**Hersteller:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## DK ARBEJDSBEKLÆDNING – BRUGERVEJLEDNING:

Denne arbejdsbeklædning skal beskyttes mod minimale risici, herunder specielt mod vejrforhold, der hverken er usædvanlige eller ekstreme.

Prøv tojet på før brug. Brug kun toj, der passer i størrelsen (se skiltet, der er syet på tojet). Kontroller tojet tilstand for brug. Undlå at bære toj, der er meget snævet eller beskadiget.

**Opbevaring og vedligeholdelse:** Tojet opbevares i et tørt og rent rum ved temperatur mellem +5 °C og 40 °C. Direkte sollys kan påvirke produkets levetid negativt. Efter brug holdes tojet rent. Rester af sand, byggematerialer osv. kan være medvirkende til hurtigere slid. Opbevaringstiden bør ikke overskrive 10 år, herefter skal tojet ikke anvendes mere.



Ved brug og vedligeholdelse af dette produkt skal du følge vaskeanvisninger på skiltet, der er syet på tojet: vaskes ved 60 grader, brug ikke blegemidler der frigiver klor, kan returbelæg med lav temperatur, kan stryges på et strygebræt, hvis temperatur ikke overskrider 150 °C, må ikke renses kemisk.

**Material:** 100% bomuld. Kan forårsage hidridering hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge bekledningen.

**Producent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## EE TÖÖRIIDED KASUTUSJUHEND:

Tööriivid on lihts konstruktsiooniga isikukaitsevahendid, mis kaitsevad minimaalseste riskid eest mitte ekstremseltes ilmastikuolosades. Tööriivid on valmistatud kooskõlas 89/686/EEC direktiivil.

Tööriivale valimisel on oluline valida õige suurus, selleks soovitame rõivaid eelnevastelt valimisest selgi proovida. Enne kasutamist kontrollige kindlasti tööriivid olukorda ja veenduge, et need poleks katki või liigelt maardunud.

Säilitamise ja hoidluse juhised: tööriived peavad olema ladustatud puhas ja kuivas kohas temperatuuri +5 kuni +40 °C. Ottse päikesevalgus võib kahjustada tööriividelt elutaga. Võimalusel puhastage tööriivid peale igat kasutamist. Tööriividest laedestunud liiv, tolm või muu mustus võib kiirendada kanga mehaanilist kulumist. Säilitamise aeg ei lohiks ületada 10-aastat tööriivist valmistamiseks.



Pesta kuni 60 °C vees, pesuvangendajat mitte kasutada, trummelkuivaatus madala temperatuuril, trikkida keskmisel temperatuuril max. 150°C, keemiline puhasust on keelt.


**Material:** 100% puuvill. Rõivast kasutamine võib tekita nahaarritust ja allergilise reaktsiooni inimestele kellegi on väga tundlik nahk. Nahaarrituse või allergilise reaktsiooni tekkinisel ei tohi tööriivid kasutada.

**Tootja:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik [www.cerva.com](http://www.cerva.com)


## ES ROPA DE TRABAJO-INFORMACIÓN A LOS USUARIOS:

Estas prendas ofrecen protección contra riesgos mínimos, en particular, los efectos climáticos que no sean excepcionales o extremos.

Antes de usar, pruebese las prendas y use solo el talla adecuado según el pictograma en la etiqueta. Controle también su estado y evite utilizar prendas extremadamente sucias o dañadas.



Almacenamiento y mantenimiento: Guardar en un lugar seco y limpio a temperaturas entre +5 °C y 40 °C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpia las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.



Observe las instrucciones de los pictogramas en la etiqueta: Lavado a 60°C, no usar lejías de cloro, puede secarse en secadora a temperatura baja y plancharse a 150°C. No usar lavado industrial.


**Material:** 100% algodón. Puede causar irritación en personas con piel sensible, en tal caso, interrumpir el uso.

**Fabricante:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## FI SUOJAVAATE - TIETOJA KÄYTÄJÄLLE:


Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää ennen kaikkea sääolohin liittyväminä minimaalisaisteiksi, jotka eivät ole poikkeuksellisia.

Koelaje tuttueta ennen sen käyttäjää ja käytä vain sopivan kokonaista tuttueta siihen kinnittymättä lapussa olevien pikkimallien mukaisesti. Tarkasta tuotteen kunto ennen sen käyttöä, alla käytä vahingoittunutta tai voimakkasta likaantumusta tuotetta.



**Varastointi ja huolto:** Varastoi tuote kuivassaa ja puhtaassa tilassa +5 °C - 40 °C lämpötilassa. Suora auringonvalo voi vaikuttaa halitissille tuotteen kestoliikkeen.

Käytön jälkeen säälytä tuote puhantaan. Hiekka, rakenneaineiden yms. jäämat voivat nettopeuttaa mekaanista vahingoittimista. Varastointitajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Alla käytä tuotetta tämän ajan jälkeen.



Noudata tuotteen käytön ja huollon yhteydessä siinä olevien lappujen pikkimallien ilmaistuja ohjeita: pesämäärällä 60 °C, alla käytä kloria vapauttavilla tuotteilla.

Silmitäessä seaa silittymällä lampaita olla korkeintaan 150 °C, alla käytä tervaleita.

**Materiali:** 100% puuvilla. Erittäin herkällä henkilöillä voi ilmetä ihon arytmissä - tähässä tapauksessa löpetä tuotteen käyttö.

**Valmistaja:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekin tasavalta [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## FR VETEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ce vêtement de travail est de conception simple équipement de protection individuelle pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques . Il est en conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE.

Il est important de choisir la taille correctement , de préférence avec une épreuve pratique. Examiner les conditions de vêtements avant l'utilisation : ne pas utiliser les vêtements très pollués ou endommagés

**Instructions de stockage et de soins :** Les vêtements doivent être stockés dans un endroit propre et sec à la température de 5 à 40°C. Lumière directe du soleil peut affecter la durée de vie du vêtement . Gardez le vêtement propre après utilisation. Du sable , débris de matériaux de construction ou autre saleté peuvent accélérer les dommages mécaniques du vêtement . La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .

# RALF BE-01-005



Laver à 60 °C. Ne pas blanchir. Séche châtre sèche - bas , fer à repasser à basse température max. 150°C, le nettoyage à sec n'est pas autorisé.

**Matériel:** 100% coton . Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible , dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin.

**Producteur:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## GR/CY ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το ένδυμα εργασίας αυτό είναι ένα σπέδιο εξοπλισμός προστασίας προστασίας έναντι ελαχανών κινδύνων για ειδικά μη σκορπικές συνήθειες. Συμπουρώνεται με τις προϋποθέσεις της οδηγίας του συμβούλου 89/686/EEC.

Είναι σοβαρό που διαλέγετε το σωστό μέγεθος κατα την προμήθευση του ενδύματος πριν τη χρήση. Μη εξέταστε ποτέ το ενδύματος πριν τη χρήση.

**Οδηγίες φύλαξης και φροντίδας:** Τα ενδύματα πρέπει πριν τη χρήση να περιέρχονται με την ηλιόλουστη φωτιά την ημέρα προτού χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά. Η προμηθευτής πρέπει να περιέχει την ηλιόλουστη φωτιά την ημέρα προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά.

Πλύνεται στους 60 °C. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα περιπλάνης που περιέχουν την μηχανική βάθρων.

**Υλικό:** 100% βαμβάκι. Η χρήση του ενδύματος πριν περιέρχεται με την ηλιόλουστη φωτιά.

**Κατασκευαστής:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## HR RADNA ODJEĆA – UPUTE ZA KORISNIKE:

Ova je radna odjeća jednostavno zaštitno sredstvo za zaštitu od najmanjih opasnosti, posebno od neekstremnih vremenskih uvjeta. U skladu je s odredbama Direktive Vijeća 89/686/EEZ.

Važno je odabratr odgovarajući veličinu, po mogućnosti s praktičnom probom.

Pregledajte odjeću prije uporabe: ne upotrebljavajte veoma zaprljano ili oštećeno odjeće.

**Sklađištenje i održavanje:** Ova se odjeća mora čuvati na čistom i suhom mjestu na temperaturi od +5 do +40 °C. Izravna sunčeva svjetlost može neponovljivo utjecati na rukavac i živčanik.

**Materijal:** 100% pamuk. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti odjeću.

**Proizvođač:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## HU TAJEKOZTATO - MUNKARUHA RENDELTELTESSZERÜ HASZNÁLATÁHOZ

Ez a munkaruha egyszerű tervezésű védőszőrök, minimális köszökatások ellen, mint nem extrém időjárás. Kilegítő 89/686/EGK tanácsai irányelv plánezték.

**Megjegyzés:** minden méretnek megfelelő ruhát viseljen. Javaoljuk, hogy minden személynek allergia bőrreakciók léphetnek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhat!

**Alapanyag:** 100% pamuk. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti odjeću.

**Tárolás:** Használjon szárazt és tiszta hálóra felejtse viselhető.

**Kartabantás:** Kartabantás után az ötözőket tiszítani kell tartani. Rajta maradt piszkos, homok, építőanyagok, stb. megyorsításhak a felület mechanikus elhasználódását.

**Mosás:** Mosás legfeljebb 60 °C meleg mosóból. A ruhát fehéríténi, kémialag tiszítani nem szabad. Száritógyűrűben alacsony hőmérsékleten száritsa. Vasalás legfeljebb 150 °C hőmérsékleten.

**Megjegyzés:** Használjon szá



Fridrich &amp; Fridrich

UDO BE-01-006

(KZ) ЖҮМСІС КИМІ - ТҮТҮНУШЫА

## АРНАЛҒАН МӘЛІМЕТТЕР:

Бұл ким көрекін не айрынса да емес ауа-райның әсерінен болар ен аз тәуекелден корытура арналады.

Конданардан бұрын күмді кіп көрініс, тен күмде тіліген ярлықындағы дұрыс размерлі кім көлданыңыз. Конданардан бұрын күмнін жағдайын анықтаңыз, кеп арамдаңын не талқанданған кім конданбаңыз.

**Сактау және күтім:** Құрғак, таза ортада, +5°C-40°C – та сактаңыз. Конданардан кейін күмді таза сактаңыз. Құмының, құрылымындағының кандықтары т.б.-лар механизманың тез тызылуын үлес қосуына болады. Сактау мерзимі 10 жылдан аспасынан көз. Осы уақыттан кейін күмді конданбаңыз.

**Материал:** 100% шуберек. Ерекше сезімті адамдарда терісы құмын-ондай жағдайда кімді аралық конданбаңыз.

**Өндіруші:** CERVA GROUP a.s., Прумысловая 483, 252 61 Енеч, Чехия Республикасы [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## (LT) DARBO APRANGOS - VARTOTOJO INSTRUKCIJA:

Šis darbo drabuzis yra paprasto dizaino asmeninė apsauginė priemonė apsaugai nuo minimalinių rizikos nuo ekstremaliomis oro sąlygomis. Tai atitinkia Tarybos Direktyvos 89/686/EØB nuostatas.

Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, pagaidaujinti su prūptimo praktiniu patirkiniu. Reikia išnagrinėti drabuzių sąlygas prieš naudojimą: nenaudokite stipriai sutęstos arba sagudintos aprangos.

**Saugojimo ir priežiūros instrukcija:** drabuziai turi būti laikomi švarioje ir sausoje vietoje, nuo +5 iki 40°C temperatūroje. Tiesioginiai saulės spinduliai gali neigiamai paveikti drabuzių naudojimo laiką. Po naudojimo drabuzių laikyti švaru. Smėlis, statybiniai medžiagai ar kitu nešvarumui liekanos gal paspartinti drabuzių mechaninius pažeidimus. Saugojimo laikas neturėt viršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Nenaudokite drabuzių po 10 metų nuo pagaminimo datos.

Skalbi 60°C temperatūroje, nebalinti, džiovinti žemoje temperatūroje. Lyginti žemoje temperatūroje, maks. 150°C, cheminis valymas neleidžiamas.

**Audinys:** 100% medvilnė. Drabuzių naudojimas gali sukelti odo dirginimą ir alergiją žmonėms, turintims jautrītį odo. Tokiu atveju drabuzių nenaudoti toliau.

**Gamintojas:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Českijos Respublikas [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## (LV) DARBA APGĒRBS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:

Šis darba apgērbs ir izstrādāts kā individuālais aizsardzības līdzeklis aizsardzībai pret minimālām rizikām lietojot to neekstremālajā laikā apstākļos. Saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EK noteikumiem.

Izsvārīgi parēzi izvēlēties izmēru, vēlams pieļaujot.

Apgērba pārbaudes nosacījumi pirms izmantošanas: nelietojiet netīras vai bojātas drēbes.

**Uzglābšanas un kopšanas instrukcijas:** Apgērbs ir jāuzglāb tārā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40 °C. Tieša saules gaismā var negatīvi ietekmēt apgērba kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apgērbu uzturēt tīru. Smilts, būvmateriālu paliekas un citi netīrumi var pārātrināt mehānikos bojājumus uz apgērbu. Uzglābšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš ražošanas datuma.

Skalbi 60°C, nebalinti, džiovinti žemoje temperatūrā, gludināt pie videjas temperatūrā max. 150°C, ķīmiskā tīrīšana nav atļauta.

**Materiāls:** 100% kokvilna. Apgērba lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alergiskas reakcijas cīlvekiem ar jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojiet vairs šo apgērbu.

**Ražotājs:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## (NL) GEBRUIKSAANWIJZING

Dit kledingstuk is ontworpen als persoonlijk beschermingsmiddel tegen minimale risico's in normale weersomstandigheden. Het is in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn 89/686/EWG.

Het is belangrijk om de juiste maat te selecteren bij voorkeur door middel van een 'put-on practical test'. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke beschadigingen. Indien dit laatste het geval is, het artikel niet meer gebruiken.

**Oplag:** Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte met een temperatuur van 5-40 °C. Buitens het bereik van direct zonlicht. Zorg dat het kledingstuk schoon en droog is na gebruik. Zand, resten van bouwmateriaal of ander vuil kan de mechanische eigenschappen van het kledingstuk beïnvloeden. Het artikel mag slechts 10 jaar vanaf de fabrieksgedatum worden bewaard. Daarna dient het artikel vervangen te worden.

Wassen op max. 60°C. Vervolgens het artikel laten drogen op kamertemperatuur. Het kledingstuk is niet geschikt om te bleken of chemisch te reinigen. Het kan wel op lage temperatuur in de droger op max. 150°C gestreken worden.

**Materiāl:** 100% katoen. De kleding kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaiken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

**Leverancier:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## (NO) ARBEIDSKLÄDER - BRUKERVEILEDNING:

Dette arbeidsklærne er kategorisert som verneutstyr av enkelt design til beskyttelse ved minimal risiko - spesielt ikke-ekstreme værforhold. Klærne er i samsvar med EU-direktiv 89/686/EEC.

Før de tas i bruk bør man ved prøving sikre seg at klærne er i passende størrelse. Kontroller klærne før bruk: Ikke bruk skitne klær eller klær som er skadet.

**Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehold:** Klærne skal oppbevares i rene og tørre omgivelser med temperaturer på +5 til +40 °C. Direkte sollys kan redusere klærnes holdbarhet. Hold klærne rene etter bruk. Sand, rester av bygningsmaterialeller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytingen av klærne. Oppbevaringstiden bør ikke overskride 10 år fra produksjonsstedspunktet. Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonsstedspunktet.

Vask ved 60°C. Tåler ikke klortrekling. Tørketrommel på lav varme. Strykning med en lav temperatur. (Max 150°C). Kan ikke tørke.

**Materiale:** 100% bomull. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukeren som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lengre brukes.

**Produsent:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## (PL) ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

**OPIS:** odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnym warunkami pogodowymi. Spłnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC.

**WAŻNE:** przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzież, najlepiej poręz jej przymerzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

UWE

BE-01-007

SPOSÓB PAKOWANIA: Każda odzież pakowana jest w oryginalne opakowanie foliowe.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA: odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpływać na jej trwałość. Po użyciu odzież należy oczyścić.

Piaszek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przypiszonego zużycia odzieży. Odzież, która była we właściwym sposobie przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty produkcji.

Prac w temp 60°C  
w wodzie ze standardowymi vodkami piorącymi

Prasować żelazkiem  
o niskiej temperaturze  
(max. 150°C)

Materiał: 100% bawełna.

Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Producent: CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

IMPORTER W POLSCE: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

RALF

BE-01-005

60 °C. Не отбеливайте хлоросодержащими средствами. Возможна сушка в барабанной сушилке при невысокой температуре, гладжка при максимальной температуре 150°C, не используйте промышленные процессы очистки.

**Materiał:** 100% bawełna. W okolicyчувствительных людей возможно раздражение кожи - в этом случае, одежду не используйте. Без ограничений по здоровью, возрасту и физиологическим особенностям

**Przepisodawca:** CERVA GROUP a.s., Prologis Park Praha – Aéroport, pawilon. DC2, Prumyslová 483, 25261 Jeneč, Czechskaya Republika [www.cerva.com](http://www.cerva.com). Siedziba w Chinach.

## (SE) ARBETSKLÄDER - BRUKSANVISNING:

Dessa arbetskläder kategoriseras som skyddsutrustning och skyddar mot minimala risker - förstådesvis normala väderförhållanden. Kläderna överensstämmer med bestämmelserna i EU direktiv 89/686/EEC.

Vid utprovning och innan bruk bör man försäkra sig om att kläderna har en lämplig storlek.

Granska kläderna innan bruk: använd inte kraftigt nedsmutsade eller skadade kläder.

**Instruktioner för förvaring och underhåll:** Kläderna ska förvaras på ren och torr plats vid en temperatur på mellan +5 och 40°C. Direkt solljus kan förringa klädernas hållbarhet. Renogra kläderna efter användning. Sand, rester av byggmaterialer eller andra typer av smuts kan påskynda den mekaniska nedbrytningen av plagget. Förvaringstiden bör inte överträcka 10 år från produktionsdattum. Använd inte kläder äldre än 10 år från produktionsdattum.

Prac w temp 60°C  
w wodzie ze standardowymi vodkami piorącymi

Nie chlorować

Nie czyścić chemicznie

Materiał: 100% bawełna.

Użycie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Producent: CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Czechskaya Republika [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

Importator w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

## (SI) DELOVNA OBLAČILA. NAVODILA ZA UPORABO.

Delovna oblačila so imenjenja za osebno zaščito pred minimalnimi tveganji, ob neekstremnih vremenskih pogojih. Oblačilo je izdelano v skladu s predpisi direktive 89/686/ECC.

Pombreno je izbrati pravilno velikost oblačila; najboljše je ugotoviti s poskušanjem. Pred uporabo preveri stanje oblačila: ne uporabljajte umazanega ali poškodovanega oblačila.

**Shranjevanje in čiščenje:** Oblačilo hraniće v čistih, suhih prostorih, pri temperaturi do 5°C do 40°C. Direktna sončna svetloba lahko vpliva na obstojnost oblačila. Oblačilo po uporabi očistite. Pesek, ostanki gradbenih materialov in druga umazanja lahko na oblačilo povzroči mehanične poškodbe. Skladiščenje oblačila naj ne bo daljše od 10 let od datuma proizvodnje. Ne uporabljajte oblačil starejših od 10 let.

Prac w temp 60°C  
w wodzie ze standardowymi vodkami piorącymi

Durante o uso e a manutenção deste produto, seguir as instruções indicadas nos pictogramas das etiquetas costuradas: lavar a 60 °C, não branquear com agentes que liberam cloro, però secado com secador de tambor com temperatura mais baixa de secagem, passar a ferro com temperatura máxima da superfície de passar a 150 °C. Não usar procedimentos de limpeza industrial.

Materiał: 100% bawełna. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar mais o vestuário.

Producent: CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

Importator w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

## (RO) IMBRĂCĂMINTE DE LUCRU – INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Acăștă imbrăcăminte este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențe climatice, care nu sunt niște extraordinaire, nici extreme.

Inainte de utilizare, încercă imbrăcăminte, folosindu numai imbrăcăminte de mărime corectă, conform pictogramelor de pe eticheta cusută cu imbrăcăminte. Înainte de utilizare verifică starea imbrăcăminte, nu folosiți imbrăcăminte puternic murdară sau deteriorată.

**Depozitarea și întreținerea:** Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperatură între +5°C până la 40°C. Razele direkte ale soarelui pot să înălțeze defavorabil ciclul de viață al produselor. Dupa utilizare mențineți această imbrăcăminte în condiții de curățenie. Reziduile de impunătă, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți imbrăcăminte după această perioadă.

Prac w temp 60°C  
w wodzie ze standardowymi vodkami piorącymi

La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictogramă: spălați la 60 °C, a nu se albi cu produse ce eliberează clor, a se călca la temperatura de călcare a suprafeței de maxim 150°C, nu folosiți metodele de curățare chimică.

Materiał: 100% bawełna. Com persoane foarte sensibile nu se exclude atacarea pielei – intr-un astfel de caz, nu mai folosiți imbrăcăminte.

Producent: CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

Importator w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

## (SK) PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA:

Tento odev je určený k ochrane proti minimálnym rizikám najmä pred klimatickými vplyvmi, ktoré nie sú výnimočne ani extrémne.

Pred použitím odev vyskúšajte, používajte iba odev správnej veľkosti podľa pictogramu na etikete vŕteľ v odev. Pred použitím preverte stav odevu, nepoužívajte silno znečistený alebo poškodený odev.

**Skladovanie a údržba:** Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote 0-5°C alebo 40°C. Priame slnečné svetlo môže nepravidľovo vysrábniť životnosť výrobkov. Po použití udržujte toto obliečenie v čistote. Zvyšky piesku, žvýkacieho mlieka a podobneho výrobku nepripravujte postupom priemyselného čistenia.

Materiał: 100% bavlna. V celom citlivých osôb nie je vyuľovené podráždenie pokožky - v takom prípade odpreť dôležito nepoužívať.

Zdroj: CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## (TR) ÇALIŞMA GIYSILERİ - KULLANIM TALİMATI:

Bu çalışma giysileri minimal rızıklar özellikle, aşınlı havası koruyanla karşı koruma için başlatır. Bir kişi koruyucu tasarım ekibi tarafından. Bu Konsey Direktifi 89/686 / EEC hükümlerine uygundır.

Çalışma bir pratik testle gösterimle, doğru boyutu seçmek önemlidir. Kullanmadan önce giysi koşulları incelenmelidir: ağırlık tarafları için ağırlık veya hafiflik kullanmayı.

**Depolama ve dikkat talihi:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutulmuş olumsuz etkileyenlerdir. Kullanmadan sonra giysiyi temiz tutun. Bir kum, inat, malzemeleri veya diğeri kir kalıntıları giysinin mekanik hasar hızlandırmaktır. Depolama süresi üretimi tarihinden itibaren 10 yıl olmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 10 yıl sonra giysileri kullanmamayız.

Prac w temp 60°C  
w wodzie ze standardowymi vodkami piorącymi

sparsi znak usaglašenosnosti

Prati na 60°C, Ne izbeljivati, Mašinsko sušenje – na niskoj temperaturi, Peglat na srednjem temperatu max. 150°C, Hemijsko čiščenje nije dozvoljeno.

Materiał: 100% pamuk. Odzież może izazwać irytację kożę i alergiczne reakcje korynicama sa veoma osetljivom kožom, u takvim slučajevima odjeću više ne koristiti.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

Importator w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

## (UA) РОБОЧИЙ ОДЯГ - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Цей робочий одяг є засобом індивідуального захисту простого дизайну для захисту від мінімального ризику, особливо не екстремальних погодних умов. Відповідно до положень Директиви Ради 89/686/EEC.

Важливо правильно вибрати розмір, переважно з практичним випробуванням. Вибачте стан одягу перед використанням: не використовуйте сильно забруднений або пошкоджений одяг.

**Зберігання та інструкції по догляду:** Одяг повинен зберігатися в чистому та сухому місці при температурі від +5 до 40 °C. Пряме сонячне світло може негативно вплинути на термін служби одягу. Зберігайте одяг в чистоті після використання. Пісок, залишки будівельних матеріалів або інших забруднень може прискорити механічне пошкодження одягу. Термін зберігання не повинен перевищувати 10 років з дати виробництва. Не використовуйте одяг через 10 років після дати виготовлення.

Praniny pri 60°C. Ne vідбілювати. Сушити в пральні машині при низькій температурі. Прасувати при низькій температурі (до 150°C). Не хімчистити.

**Materiał:** 100% bawełna. Використання одягу може викликати розщертування шкіри з алергічною реакцією у людей з дужко чутливими шкірою, в такому разі не слід використовувати цей одяг надалі.

**Виробник:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic [www.cerva.com](http://www.cerva.com)

## (PL) ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

**OPIS:** odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególnie nie ekstremalnym warunkami pogodowymi. Spłnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC.

**WAŻNE:** przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzież, najlepiej poręz jej przymerzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

Prac w temp 60°C  
w wodzie ze standardowymi vodkami piorącymi

EAC TR TC 019/2011

При эксплуатации и техническом обслуживании данного продукта, следуйте инструкциям, приведенным во вьштых этикетках с пиктограммами: стирка при

60 °C. Не відбілювати. Сушити в пральні машині при низькій температурі. Прасувати при низькій температурі (до 150°C). Не хімчистити.

**Materiał:** 100% bawełna. Використання одягу може викликати розщертування шкіри з алергічною реакцією у людей з дужко ч