

(EN) WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40 °C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40 °C on gentle wash suitable for synthetic materials, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, dry cleaning is not allowed.

Material: 100% polyester / PU.

Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.


Producator: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(PL) ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:


OPIS: odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Spełnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC.

WAŻNE: przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrze rozmiar odzieży, najlepiej poprzez jej przymierzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA: odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpływać na jej trwałość. Po użyciu odzież należy oczyścić. Piasek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia odzieży. Okres przechowywania nie powinien przekraczać 10 lat od daty produkcji. Nie używać odzieży po upływie 10 lat od daty produkcji.



Odzież należy prać w temperaturze 40°C stosując delikatny program prania do materiałów syntetycznych, po wypraniu należy odzież wysuszyć wieszając w temperaturze pokojowej




Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie chlorować



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie

Material: 100% polyester /PU.

Użycowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Podmiot odpowiedzialny: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87 - 100 Toruń, Polska

Срок хранения не должен превышать 10 лет.
Не используйте одежду по истечении данного срока.



ERI TP TC 017/2011



При эксплуатации и техническом обслуживании данного продукта, следуйте инструкциям, приведенным во вшитых этикетках с пиктограммами: стирка при 40 °C на нежной стирке пригодной для синтетических материалов. Не отбеливайте хлоросодержащими средствами. Сушка в барабанной сушилке запрещена, не гладить, не использовать промышленные процессы очистки.

Материал: 100% полиэстер / полиуретан. У очень чувствительных людей возможно раздражение кожи – в этом случае, одежду не используйте.

Производитель: CERVA GROUP a.s., Пруды 483, 252 61 Йенец, Чешская Республика. Сделано в Китае

(SK) PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA:

Tento odev je určený k ochrane proti minimálnym rizikám najmä pred klimatickými vlivy, ktoré nejsou výjimečne ani extrémne. Vyhovuje normě 89/686/EEC.

Pred použitím odev vyzkoušajte, používajte iba odev správnej veľkosti podľa piktogramu na štítku všitej v odevu. Pred použitím preverte stav odevu, nepoužívajte silno znečistený alebo poškodený odev.

Skladovanie a údržba: Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote + 5°C až 40°C. Priame slnečné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použítiu udržujte toto oblečenie v čistote. Zvyšky piesku, stavebných hmôt a pod. môžu prispievať k urýchľenému mechanickému poškodzovaniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.



Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými na všetkých štítkoch s piktogramami: Odev perte pri teplote 40°C s použitím veľmi šetrného postupu určeného pre syntetické materiály, vyplachujte v studenej vode, krátke odstredenie pri nízkych otáčkach, po vypráviti sušte voľne zavesené pri izbovej teplote, nebieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór, nesušiť v bublovej sušičke, nežehliť, nepoužívať postupy priemyselného čistenia.

Materiál: 100% polyester / PU. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade odev dalej nepoužívajte.

Výrobca: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

Spolnomocnenec pre Slovenskú republiku: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec.

(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Tento odev je určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečné ani extrémní. Vyhovuje nařízení 89/686/EEC

Před použitím odev vyzkoušejte, používajte pouze odev správné velikosti dle piktogramu na štítku všitém v odevu. Před použitím provětřte stav odevu, nepoužívajte silně znečištěný nebo poškozený odev

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě + 5°C až 40°C. Přímé sluneční světlo může nepříznivě ovlivnit životnost výrobků. Po použití udržujte toto oblečení v čistotě. Zbytky písku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urýchlenému mechanickému poškodzování. Doba skladování by neměla přesahnut 10 let. Nepoužívajte odev po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se řídte pokyny danými na všech štítcích s piktogramy: Odev perte při teplotě 40°C za použití šetrného postupu určeného pro syntetické materiály, máchání ve studené vodě, krátké odstředění při nízkých otáčkách, po vyprávění sušte volně zavesené při izbové teplotě, nebieliť prostředkami uvolňujícími chlór, nesušiť v bublovej sušičke, nežehliť, nepoužívat postupy průmyselného čistení.

Materiál: 100% polyester / PU. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě odev dále nepoužívajte

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(HU) TAJEKOZTATO - MUNKARUHA RENDELÉTESSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ

Ez a munkaruha egyszerű tervezésű védőeszköz, minimális kockázatok ellen, mint nem extrém időjárás. Kielégítő a 89/686/EGK.

Megjegyzés: minden méretnek megfelelő ruhát viseljen. Javasoljuk, a méretet ruhápróbával ellenőrizze. Ne viseljen erősen szennyezett, sérült munkaruhát!

Alapanyag: 100% poliészter / PU. Érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciók léphetnek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhát!

Tárolás: száraz és tiszta helyen tárolja + 5 °C és + 40 °C közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban. Az erős napfény kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék élettartamát. Tisztítás a termékben bevarrott címke szerint. Felhasználható a gyártástól számított 10 éven belül.

Használat: Az általános ruha felett viselhető.

Karbantartás: Használat után az öltözéket tisztán kell tartani. Rajta maradt píszkok, homok, építőanyagok, stb. megyorsítással kihúzzák a felület mechanikus elhasználódását.



A kabátot 40°Celsius hőmérsékletű vízben, kímélő mosószerrel mosza ki. Száritsa szobahőmérsékleten. Klóros fehérítés nem alkalmazható. Dobos száritás tilos. Vasalni tilos. Tilos kémialag tisztítani.

Forgalmazza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

(RO) ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Această îmbrăcăminte este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențele climatice, care nu sunt nici extraordinare, nici extreme. Conformă cu norma 89/686/EEC.

Înainte de utilizare, încercați îmbrăcămintea, folosiți numai îmbrăcăminte de mărime corectă, conform pictogramei de pe eticheta cusută pe îmbrăcămintă. Înainte de utilizare verificați starea îmbrăcămintei, nu folosiți îmbrăcămintă puternic murdară sau deteriorată.

Depozitarea și întreținerea: Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperatură între + 5°C până la 40°C. Razela direcție ale soarele pot să influențeze favorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte în condiții de curățenie. Reziduurile de impurități, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapid. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea după această perioadă.



La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme: Spalare la masina automata, la cel mult 40°C (material sintetic delicat) A se lasa la uscat la temperatura camerei! A nu se albi cu produse ce eliberează clor! A nu se usca în uscător. A nu se călca. A nu folosiți metodele de curățare chimică.

Material: 100% polyester / PU. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielei – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcămintea.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

(RU) РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Эта одежда предназначена для защиты от минимальных рисков особенно от атмосферных воздействий, которые не являются исключительными или экстремальными. Соответствует ТР ТС 017/2011

Перед использованием проверьте одежду, используйте только правильный размер в соответствии с пиктограммой на этикетке вшитой с внутренней стороны. Перед использованием проверьте состояние одежды, не используйте сильно загрязненную или поврежденную одежду.

Техническое обслуживание и Хранение: Храните в чистом сухом месте при температуре от + 5 ° до 40 ° C. Прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на срок службы изделий. После использования, храните одежду чистой. Остатки песка, строительных материалов, и т.д. могут способствовать ускоренному механическому износу.