

**(EN) WORKING GARMENTS - USER
INSTRUCTION:**

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC and EN ISO 13688:2013.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40 °C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40 °C on gentle wash suitable for synthetic materials, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, dry cleaning is not allowed.

Material: shell 100% polyester/PVC, padding 100% polyester, lining 100% polyester.

Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

**(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE
PRO UŽIVATELE:**

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečné ani extrémní. Vyhovuje EN ISO 13688:2013.

Před použitím oděv vyzkoušejte, používejte pouze oděv správné velikosti dle piktogramu na štítku vším v oděvu. Před použitím prověrte stav oděvu, nepoužívejte silně znečištěný nebo poškozený oděv.

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5°C až 40°C. Příme sluneční světlo může nepříznivě ovlivnit životnost výrobků. Po použití udržujte toto oblečení v čistotě. Zbytky písku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se říďte pokyny danými na všech štítcích s piktogramy: Oděv perte při teplotě 40°C za použití šetrného postupu určeného pro syntetické materiály, máchání ve studené vodě, krátké odstředění při nízkých otáčkách, po vyprání sušte volně zavěšené při pokojové teplotě, neběžit prostředky uvolňující chlor, nesušit v bubnové sušičce, nežehlit, nepoužívat postupy průmyslového čištění.

Materiál: 100% polyester/PVC, zateplení 100% polyester, podšívka 100% polyester. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě oděv dále nepoužívejte.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

**(HU) TAJEKOZTATO - MUNKARUHA
RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ**

Ez a munkaruhá egyszerű tervezésű védőeszköz, minimális kockázatok ellen, mint nem extrém időjárás. Kielégítő a 89/686/EGK tanácsi irányelv előírásait. EN ISO 13688:2013


Megjegyzés: minden méretnek megfelelő ruhát viseljen. Javasoljuk, a méretet ruhapróbával ellenőrizze. Ne viseljen erősen szennyezett, sérült munkaruhát!

Alapanyag: 100% poliészter/PVC, padding 100% poliészter, bélés 100% poliészter. Érzékeny személyeknél allergia bőrreakciókat léphetnek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhát!

Tárolás: száraz és tiszta helyen tárolja + 5 °C és + 40 °C közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban. Az erős napfény kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék élettartamát. Tiszítás a terméken bevárott címke szerint. Felhasználható a gyártástól számított 10 éven belül.

Használat: Az általános ruha felett viselhető.

Karbantartás: Használat után az öltözéket tisztán kell tartani. Rajta maradt piszok, homok, építőanyagok, stb. meggysíthatják a felület mechanikus elhasználódását.



A kabátot 40°C Celsius hőmérsékletű vízben, kímélő mosószerrel mosza ki. Száritsa szabahőmérsékleten. Klóros fehérítés nem alkalmazható. Dobos száritás tilos. Vasalni tilos. Tilos kémialag tisztítani.

Forgalmazza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

**(PL) ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA:**

OPIS: odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Spłnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC. EN ISO 13688:2013

WAŻNE: przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrać rozmiar odzieży, najlepiej poprzez jej przyzmierzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA: odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpływać na jej trwałość. Po użyciu odzież należy oczyścić. Piasek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia odzieży. Okres przechowywania nie powinien przekraczać 10 lat od daty produkcji. Nie używać odzieży po upływie 10 lat od daty produkcji.

Odzież należy prać w temperaturze 40°C stosując delikatny program prania do materiałów syntetycznych, po wypraniu należy odzież wysuszyć wieszając w temperaturze pokojowej.

Nie suszyć w suszarce bębnowej

Nie chlorować

Nie czyszczyć chemicznie

Nie prasować

Materiał: 100% poliester/PVC, wypełnienie 100% poliester, podszewka: 100% poliester.

Użycowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnienia skóry oraz reakcji alergicznych w bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Podmiot odpowiedzialny: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska


Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87 - 100 Toruń, Polska

**(RO) ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU -
INFORMATII PENTRU UTILIZATOR**

Această îmbrăcăminte este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențele climaterice, care nu sunt nici extraordinare, nici extreme. Conformă cu norma EN ISO 13688:2013.

Înainte de utilizare, încercați îmbrăcăminta, folosiți numai îmbrăcăminte de mărime corectă, conform pictogramelor de pe eticheta cusută pe îmbrăcăminte. Înainte de utilizare verificați starea îmbrăcămintei, nu folosiți îmbrăcăminte puternic murdar sau deteriorată.

Depozitarea și întreținerea: Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperaturi între + 5°C până la 40°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte în condiții de curățenie. Reziduurile de impurități, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminta după această perioadă.



La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictogramă: Spalare la masina automată, la cel mult 40°C (material sintetic delicat) A se lasa la uscat la temperatura camerei! A nu se albi cu produse ce eliberează clor! A nu se usca în uscător. A nu se călăca. A nu folosiți îmbrăcăminta.

Material: 100% poliester/PVC, căptușeală 100% poliester, căptuseala 100% poliester. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielii – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcăminta.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Cehă

**(RU) РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.**

Эта одежда предназначена для защиты от минимальных рисков особенно от атмосферных воздействий, которые являются исключительными или экстремальными. Соответствует EN ISO 13688:2013 и ТР 017/2011

Перед использованием проверьте одежду, используйте только правильный размер в соответствии с пиктограммой на этикете вшитой с внутренней стороны. Перед использованием проверьте состояние одежды, не используйте сильно загрязненную или поврежденную одежду.

Техническое обслуживание и Хранение: Храните в чистом сухом месте при температуре от + 5 ° до 40 ° C. Прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на срок службы изделий. После использования, храните одежду чистой. Остатки песка, строительных материалов, и т.д. могут способствовать ускоренному механическому износу. Срок хранения не должен превышать 10 лет. Не используйте одежду по истечении данного срока.



ER TP TC 017/2011

При эксплуатации и техническом обслуживании данного продукта, следуйте инструкциям, приведенным во вшитых этикетках с пиктограммами: стирка при 40 ° C на нежной стирке пригодной для синтетических материалов. Не отбеливайте хлоросодержащими средствами. Сушка в барабанной сушилке запрещена. Не гладить. Не используйте промышленные процессы очистки.

Материал: 100% полиэстер / ПВХ, утеплитель 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. У очень чувствительных людей возможно раздражение кожи – в этом случае, одежду не используйте.

Производитель: CERVA GROUP a.s., Прумыслова 483, 252 61 Йенеч, Чешская Республика. Сделано в Китае

**(SK) PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE
PRE UŽIVATEĽA:**

Tento odev je určený k ochrane proti minimálnym rizikom najmä pred klimatickými vplyvmi, ktoré nie sú výnimčné ani extrémne. Vyhovuje EN ISO 13688:2013.

Pred použitím odev vyskúšajte, používejte iba odev správnej veľkosti podľa piktogramu na etikete všitej v odev. Pred použitím preverte stav odevu, nepoužívať silno znečistený alebo poškodený odev.

Skladovanie a údržba: Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote + 5°C až 40°C. Priame slnečné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použití udržujte toto oblečenie v čistote. Zvyšky piesku, stavebných hmôt a pod. môžu prispievať k urychlenému mechanickému poškozovaniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívať odev po tejto dobe.



Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými na všetkých štítkoch s piktogramami: Odev perte pri teplote 40°C s použitím veľmi šetrného postupu určeného pre syntetické materiály, vyplachujte v studenej vode, krátké odstredenie pri nízkych otáčkach, po vypráti sušte voľne zavesené pri izbovej teplote, neběžit prostriedkami uvoľňujúcimi chlor, nesušit v bubnovnej sušičke, nežehliť, nepoužívať postupy průmyslového čistenia.

Materiál: 100% polyester/PVC, zateplenie 100% polyester, podšívka 100% polyester. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade odev dalej nepoužívať.

Výrobca: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

Spinomocnenec pre Slovenskú republiku: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec.