


(GB)

Sandals and slippers CRV are designed for use in weather conditions, which are neither exceptional nor extreme as casual shoes.

Material: upper part – leather, lining – textile, sole – plastic.



Maintenance: Clean shoes using a soft brush. Dry wet shoes thoroughly. Shoes should be dried at room temperature, in a well ventilated room. Do not use radiant heat or high temperature. Do not apply cream, do not wash them or do not dip into water.

The shoes should be stored in dry well ventilated place. The life of the shoes is shortened by unsuitable storage conditions – high humidity and temperature. The total length of shoe usability depends on the rate of wear in the given conditions.


Manufactured in: China

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(CZ)

Sandále a pantofle CRV jsou určeny k používání v suchém prostředí bez extrémních teplot jako vycházková obuv.

Materiálové složení: Polyuretanová podešev, usňová stélka, svršek ze šitého usně s textilní podšívkou.



Ošetřování: Znečištěnou obuv očistěte měkkým kartáčem. Mokrou obuv vysušte při pokojové teplotě. Nepoužívejte zvýšené teploty nebo zdrojů slávého tepla. Obuv nekrémujte, neperte ani nenamáčajte ve vodě.

Skladujte v suchých, větraných prostorech. Nevhodnými skladovacími podmínkami se životnost bot zkracuje. Délka celkové použitelnosti bot závisí dále na rychlosti opotřebení v daných podmínkách.


Výroba: Čína

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(FR)

Sandales et pantoufles CRV sont conçus pour une utilisation dans des conditions météorologiques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes comme chaussures de sport.

Matériel: partie supérieure - cuir, doublure - textile, semelle - plastique.



Entretien: Laver les chaussures à l'aide d'une brosse douce. Chaussures mouillées sécher. Les chaussures doivent être séchées à température ambiante, dans un endroit bien ventilé. Ne pas utiliser la chaleur rayonnante ou température élevée. Ne pas appliquer la crème, ne pas les laver ou ne pas tremper dans l'eau.

Les chaussures doivent être stockées dans un endroit bien ventilé sec. La durée de vie de la chaussure est raccourcie par les conditions de stockage inadaptées - forte humidité et de la température. La longueur totale de la chaussure convivialement dépend du taux de l'usure dans les conditions données.

Fabriqué en: Chine


Fabricant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

(HU)

A CRV szandál és papucs utcai viselésre készül, nem szélsőséges időjárási körülmények között.

Anyagok: felsőrész – bőr, bélés – textil, talp – műanyag

Jelzők:



Karbantartás: A lábbelik ápolásához használjon puha kefé, Mindig teljesen szárítsa ki a nedves lábbeliket. A szárítást szobahőmérsékleten, jól szellőző helységben végezze. Ne alkalmazzon hőszűrőt, ne szárítsa magas hőmérsékleten. Ne krémezze a lábbeliket, ne mossa és ne merítse vízbe.

Tárolás: A lábbeliket tárolja száraz, jól szellőző helyen. A lábbelik élettartamát kedvezőtlenül befolyásolhatja a magas páratartalom és/vagy magas hőmérséklet. A lábbeli hordhatóságának végső idejét befolyásolják a használati körülmények és a használat intenzitása.

Gyártó ország: Kína


Gyártó: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Csehország

Forgalmazza: Cerva Magyarország Kft, 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

(NL)

Sandalen CRV. Bedoeld om bescherming te bieden tegen minimale risico's in diverse weersomstandigheden (uitgezonderd uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden)

Materiaal: bovenmateriaal – leer, voering – textiel, zool – rubber



Onderhoud: Reinig schoenen met een zachte borstel. Schoenen vervolgens op kamertemperatuur goed laten drogen in een geventileerde ruimte. Hoge temperaturen of hittebronnen vermijden. Sandalen niet wassen, vermijd crème en niet onderdompelen in water.

Schoenen dienen te worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte op kamertemperatuur. De levensduur is afhankelijk van de manier van opslag, luchtvochtigheid en temperatuur.


Geproduceerd in: China

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(PL)

Sandaly i klapki CRV są zwykłym obuwiem codziennego zastosowania. Nie są przeznaczone do stosowania w ekstremalnych i nietypowych warunkach pogodowych.

Materiał: cholewka – skórzana, wyściółka – tekstylna, podeszwa – plastikowa.



Użytkowanie i konserwacja: Obuwie należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Niewłaściwe warunki przechowywania – duża wilgotność i wysoka temperatura mogą wpłynąć niekorzystnie na trwałość obuwia. Całkowity czas użytkowania obuwia jest uzależniony od częstotliwości użytkowania w określonych warunkach.

Wyprodukowano w: Chinach.


Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czechy.

Importer w Polsce: CERVA POLSKA sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń.

(RO)

Sandalele și papucii CRV sunt concepuți pentru utilizare cu rol de încălțăminte de stradă, în condiții meteorologice care nu sunt nici excepționale și nici extreme.

Material: față – piele; interior – material textil; talpă – plastic.



Întreținere: Curățați încălțăminte utilizând o perie moale. Uscați bine încălțăminte udă. Încălțăminte trebuie uscată la temperatura camerei, într-o încăpăre bine aerisită. Nu utilizați căldură radiată sau temperaturi ridicate. Nu aplicați cremă, nu spălați încălțăminte și nu o introduceți în apă.

Încălțăminte trebuie depozitată într-o locație uscată, bine aerisită. Durata de viață a acestora este scurtată de condițiile de depozitare necorespunzătoare - umiditate și temperatură ridicată. Durata totală de utilizare a articolelor de încălțăminte depinde de frecvența de purtare în condițiile date.


Produs în: China

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

(SK)

Sandále a pantofle CRV sú určené na používanie v suchom prostredí bez extrémnych teplôt ako vychádzková obuv.

Materiálové zloženie: Polyuretánová podošva, usňová stielka, zvršok zo šitého usne s textilnou podšívkou.



Ošetrovanie: Znečistenú obuv očistite mäkkou kefkou. Mokrú obuv vysušte pri izbovej teplote. Obuv nesmie byť sušená pri vysokej teplote alebo za pomoci zdrojov slávého tepla. Obuv nekrémujte, neperte ani nenamáčajte vo vode.

Skladujte v suchých, vetraných priestoroch. Nevhodnými skladovacími podmienkami se životnosť obuvi skracuje. Dĺžka celkovej použiteľnosti obuvi závisí tiež na rýchlosti opotrebenia v daných podmienkach.

Výroba Čína

Zástupca pre SR: CERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec