

**(GB) WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:**

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use, do not use heavily polluted or damaged clothes.

**Storage and care instructions:** The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40°C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building material or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40°C. Do not bleach. Tumble dry- low heat. Iron at low temperature max. 110°C, dry cleaning is not allowed.

**Material:** 60% cotton 40% polyester. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The declaration of conformity is available on the [www.cerva.com](http://www.cerva.com) from 21.4.2019.

**Producer:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

**(AL) VESHJE PUNE – UDŽHÉZIME PĚRDORIMI**

Kéto veshje punje janě njé modelim I thjesht i paisjeve pér mbotje persone me rezik tě uljet, veganaristický pér kushet i motti jo ekstremistické te uljet. Ató janě njé perputje me dispozitivé i Direktívët i Këshillit të 89/686/EEC.

Eshët e rënëdësimi te përzgjedhet përmësa e duhur, e preperueshme duke i provuar veshjet. Testoni veshjet përmësa pérdomit: mos pérdomni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuara.

**Udhëzimit e kuqjesit dhe magazinimit:** Veshjet duhet të ruhen në ambiente të pastërtia dhe të thahtë në temperaturë nga +5 deri në 40°C. Ekspozimi i drejtëpërdrjet ndaj dielli mund t'ek ndikim njerëzitësine e veshjet. Pastroni veshjet pas pérdomit. Këra, mbetjet e nderturës së papastërave t'ek muri të përshtypjet në dëmtimin mekanik të veshjet. Koha e magazinimit nuk duhet t'ek jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos i pérdomni veshjet pas 10 viteve nga data e prodhimit.



Të luten në 40 °C. Të mos pérdomret zbardhues. Të thahen në temperaturë të uljet. Të Hekuroni në temperaturë të uljet max. 110 °C. Pastrimi klimik nuk është i nevojshëm.

**Material:** 60 % pamuk 40 % poliester. Pérdomri i veshjet mund të shkaktoj iritim të lëkurës dhe reaksiun alergjik për njerzit me lëkuri shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos pérdomret kjo veshje në asnjë rast.

Deklarata e konformitetit eshtë e publikuar në [www.cerva.com](http://www.cerva.com) pas datës 21 prill 2019.

**Prodhuesi:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

**(AZ) İŞÇİ DÖSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR**


İşçi qeymləri minimal risk var qeyri ekstremal hava şəraitində qorunmaq üçün sadə deyizmələrdir.

İstifadədən avval ölüñün düzgün seçmək vacibdir.

Geyimini temiz ve zədəsiz olğuguna əmin olmaq lazımdır.

**Saxlanmaşı ve istismarı:** Geyim +5 +40°C qədər temperaturda təmiz və quru yerde saxlanılmalıdır. Birbaşa günəş işığı mahsulun möhkəmləyinə təsir göstərə bilər.

Istifadədən sonra palter təmiz saxlanılsın. Qum, tikiñti materialları və digər çirkiləndicilərin qalğıları palterni mexaniki aşınmasını sürətləndirə bilər. Saxlama muddəti istifadədən 10 ilən artıq olmamalıdır. İstifadəsiz günündən 10 il sonra geyimi istifadə etməyin.



40°C-də yumqa, ağardıcıdan istefade etməyin, aşağı derecədə ütüləmek (max. 110°C) kimyavi temizləmə qadağandır.

**Material:** 60 % pamuk 40 % poliester. Geyim dərisi həssas olan insanlarda alergik reaksiya verə bilər.

Uyğunluq bayannamasını 21 aprel 2019-ci il tarixindən etibarən [www.cerva.com](http://www.cerva.com) internet saytından edə edə bilərsiniz.


**İstehsalçı:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çex Republikası

**(BG) РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

Работното облекло е с обикновен дизайн и предлага защита срещу минимални рискове в неекстремни атмосферни условия. В съответствие е с изискванията на Европейска Директива 89/686/ECC.

Важно е да изберете правилния размер препоръчително с помощта на практически тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте силно замърсени или повредени облекла.

**Инструкции за съхранение и употреба:** Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Пряката слънчева светлина може да повлияе негативно на скрипа на употреба. Почиствайте облеклото след употреба. Писък, остатъци от строителни материали или други подобни може да причинят механични увреждания на облеклото. Срокът на съхранение не трябва да надвишава 10 години от датата на производство. Не използвайте облеклота 10 години след датата на производство.



Да се пере при 40°C, да не се избелва, сушене в сушилна при ниска температура, да глаждате при температура до 110°C, да не се подлага на химическо чистене.

**Материал:** 60 % pamuk 40 % poliester. Употребата на облеклото може да причини раздразнение на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се попълва повече.

Заявленето за съответствие след 21.4.2019 се намира на [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Производител:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

**(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:**

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečně ani extrémní. Je v souladu s ustanoveními směrnice Rady 89/686 / EEC.

Před použitím oděv vykouzlíte, používajte pouze oděv správné velikosti dle piktogramu na štítku všem v oděvu. Před použití prověřte stav oděvu, neporušujte silně znečištěný nebo poškozený oděv.

**Skladování a údržba:** Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5°C až 40°C. Přímé sluneční světlo může nepříznivě ovlivnit životnost výrobku. Po použití udržujte toto obléčení v čistotě. Zbytky píska, stavebníkům hmot apod. mohou přispívat k uchylenému mechanickému poškození. Doba skladování by neměla přesahnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se řídte pokyny danými na všech štítcích s piktogramy: práť při 40°C, neběžit prospektivní uvolněním chloru, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, zehlit při teplotě žehlici plachty max. 110°C, neporušujte postupy průmyslového čistiště.

**Material:** 60 % bavlna 40 % polyester. Ve všem citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě dôjde dále nepoužívání.

Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněno na [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

**(DE) ARBEITSBEKLEIDUNG - ANWENDERINFORMATIONEN:**

Diese Bekleidung ist als Schutz vor minimalen Risiken, insbesondere Witterungsereignissen, die nicht außergewöhnlich noch extrem sind, bestimmt. Sie erfüllt die Richtlinie 89/686/EEC.

Vor Benutzung die Bekleidung anprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Piktogramm auf dem eingenähten Schild tragen. Vor der Benutzung den

180504 03010532 03020378 03020380 MONTROSE LADY UL v 01 A4 double

Zustand der Bekleidung überprüfen, keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung tragen.

**Lagerung und Pflege:** In einem trockenen und sauberem Raum, bei Temperatur von 5 °C bis 40 °C lagern. Direktes Sonnenlicht kann die Lebensdauer der Produkte ungünstig beeinflussen. Nach der Benutzung die Bekleidung sauber halten. Reste von Sand, Baustoffen usw. können einer beschleunigen mechanischen Beschädigung beitreten. Die Lagerungsdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Die Bekleidung nicht nach dieser Zeit benutzen.



Bei Benutzung und Pflege dieses Produkts nach den Hinweisen auf den eingenähten Schildern mit den Piktogrammen richten: Waschen bei 40°C, nicht mit Chlor freigebenden Mitteln bleichen, kann im Trommelrockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden, bei Temperatur der Bügelfläche max. 110°C bügeln. Keine industrielle Reinigung anwenden.

**Material:** 60 % Baumwolle 40 % polyester. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

Die Konformitätserklärung ist nach dem 21.4.2019 auf [www.cerva.com](http://www.cerva.com) veröffentlicht.

**Hersteller:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

**(DK) ARBEJDSBEKLÆDNING – BRUGERVEJLEDNING**

Denne arbejdsbeklædning skal beskyttes mod minimale risici, herunder specielt mod værforhold, der hverken er usædvanlige eller ekstreme. Det er i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 89/686/EEC.

Prøv tøjet på før brug. Brug kun tøj, der passer i størrelsen (se skiltet, der er syet på tøjet). Kontroller tøjets tilstand for brug. Undlad at bære tøj, der er meget snævt eller beskadiget.

**Opbevaring og vedligeholdelse:** Tøjet opbevares i et tørt og rent rum ved temperatur mellem +5°C og 40°C. Direkte sollys kan påvirke produktets levetid negativt. Efter brug holdes tøjet rent. Rester af sand, byggematerialer osv. kan være medvirkende til hurtige slid. Opbevaringstiden bør ikke overskride 10 år, heraf skal tøjet ikke anvendes mere.



Ved brug og vedligeholdelse af dette produkt skal du følge vaskeanvisninger på skiltet, der er syet på tøjet: vaskes ved 40 grader, brug ikke blejemidler der frigiver klor, kan terremulbes ved lav temperatur, kan stryges på et strygebræt, hvis temperatur ikke overskrider 110°C, må ikke renses kemisk.

**Material:** 60 % bomuld 40 % polyester. Kan forårsage hudirritation hos personer med falsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge bekledningen.

Overensstemmelseserklæring findes på [www.cerva.com](http://www.cerva.com) efter d. 21. april 2019.

**Producent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

**(EE) TÖRIIDED KASUTUSJUHEND:**

Tööriivad on lihtsa konstruktsiooniga isikuüksusevahendid, mis kaitsevad minimaalse riski eest mitte ekstreemsed ilmastiitumistest. Tööriivad on valmistatud kooskloss 89/686/CEE direktiivile.

Tööriivaste valimisel on oluline valida õige suurus, selleks soovitame rõivaid eilevvalt selga proovida. Enne kasutamist kontrollige kindlasti tööriivite olukorda ja veenduge, et need poleks katki või ligilist määrdunud.

**Säilitamise ja hoidulevi juhised:** tööriivide peavad olema ladustatud puhta ja kuivaks kohas temperatuuril +5 kuni +40 °C. Ottseeni pääsimealgus vöhvi kiirendada kanga mehaanilist kulumist. Säilitamise aeg ei lohiks ületada 10-aastast tootmise kuupäevast. Ärge kasutage tööriivaid mis on vanemad kui 10aastat toote valmistamise kuupäevast.



Pesta kuni 40°C vees, pesuväljadajat mitte kasutada, trummelkuivatus madala temperatuuril, trikkida madala temperatuuril max. 110°C, keemiline puhasust on keeltatud.

**Material:** 60 % puuvill 40 % poliester. Rõivaste kasutamine vöhvi tekida nahährästitust ja allergilise reaktsioone imimestele kellel on väga tundlik nahk. Nahährästitus vöhvi allergilise reaktsiooni tekkinmise eel tohi tööriivaid kasutada.

Alapärasustatud seaduseks on alates 21.4.2019 saadaval aadressil [www.cerva.com](http://www.cerva.com).


**Toote:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekki Vabariik

**(ES) ROPA DE TRABAJO - INFORMACIÓN A LOS USUARIOS:**

Estas prendas ofrecen protección contra riesgos mínimos, en particular, los efectos climáticos que no son excepcionales o extremos. Conforman con las disposiciones de la Directiva 89/686 / CEE.

Antes de usar, pruebe las prendas y use solo el talle adecuado según el pictograma en la etiqueta. Controle también su estado y evite utilizar prendas extremadamente sucias o dañadas.

**Almacenamiento y mantenimiento:** Guardar en un lugar seco y limpio a temperaturas entre +5° y 40° C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.



Observe las instrucciones de los pictogramas en la etiqueta: Lavado a 40°C, no usar lejías de cloro, puede secarse en secadora a temperatura baja y plancharse a 110°C. No lavar lavado industrial.

**Material:** 60 % algodón 40 % poliéster. Puede causar irritación en personas con sensibilidad, en tal caso, interrumpir el uso.

La declaración de conformidad está disponible en [www.cerva.com](http://www.cerva.com) a partir del 21/4/2019.

**Fabricante:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

**(FI) SUOJAVAAATE - TIETOJA KÄYTÄJÄJÄRALLE:**

Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan käytäjää ennen kaikkea sääoloihin liittyvää minimialisista riskiltä, jotka eivät ole polkeukseissa tai läiriämissä. Tuoje täytää se neuvooston direktiivin 89/686/EU säännösten mukaisesti.

Koikele tuotetta ennen sen käyttöä ja käytä vain sopivan kokonaistuotetta siihinkinnessä lappuksen olevien pikkotunnostusten mukaisesti.

**Varastointi ja huolto:** Varasto tuote kuivassa ja puhasta tilassa tilassa +5°C - 40°C - lämpötilassa. Suora auringonvalo voi vaikuttaa haitallisesti tuotteen kestokäynnin. Käytön jälkeen säilytä tosite puhtaana. Hiekan, rakennusaineiden yms. jäämät voivat nopeutaa mäkeästä vaurioita.

Noudata tuotteen käytön ja huolton yhteydessä siinä olevien lappujen pikkotunnostusten ohjeita: pesulämpötila 40°C, alá käytä kloria vapauttaavia valkuisuainetta, voidaan kuivata rumpukuivaajassa alemmassa lämpötilassa, silittäessä saa silittyspinan lämpötila olla korkeintaan 110°C, alá käytä teollisuuspuhdistustuotemielimellä.

**Materiaali:** 60 % puuvilla 40 % polyesteriä. Erittäin herkillä henkilöillä voi ilmetä ihmystä - tällaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käytöö.

Vaatimusten mukaisuusvaatustus on käytettävässä osoitteeseen [www.cerva.com](http://www.cerva.com) 21.4.2019 alkaen.

**Valmistaja:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekkin tasavallta


**(FR) VETEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

Ce vêtement de travail est de conception simple équipement de protection individuelle pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques. Il est en conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE Conseil.

Ce vêtement de travail est de conception simple équipement de protection

individuelle pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques. Il est en conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE Conseil.

**Les instructions de stockage et de soins :** Les vêtements doivent être stockés dans un endroit propre et sec à la température de 5 à 40 °C. Lumière directe du soleil peut affecter la durée de vie du vêtement. Garder le vêtement propre après utilisation. Du sable, débris de matériaux de construction ou autre saleté peuvent accélérer les dommages mécaniques du vêtement. La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .



Laver à 40 °C. Ne pas blanchir. Sécher chaleur sèche - bas , fer à repasser à basse température max . 110 °C, le nettoyage à sec n'est pas autorisé.

**Matériel:** 60 % coton 40 % polyester. Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible , dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin.

Après la date de 21.4.2019, la déclaration de conformité sera publiée sur le site [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Producteur:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

**(HR) RADNA ODJEĆA – UPUTE ZA KORISNIKE:**

Ova je radna odjeća jednostavno zaštitno sredstvo za zaštitu od najmanjih opasnosti, posebno od neekstremnih vremenskih uvjeta. U skladu je s odredbama Direktive Vijeća 89/686/EEZ.


Važne je obdarbiti odgovarajuću veličinu, po mogućnosti s praktičnom probom. Preugledajte odjeću prije uporabe: ne upotrebljavajte veoma zapanjujući ili ostecujući.

**Skladljivični i odzivanje:** Ova se odjeća mora čuvati na čistom u suhom mjestu od +5 do 40 °C. Izravna sunčeva svjetlost može nepovoljno utjecati na rukavac. Kieligili u 89/686/EGK takođe.

Cijevanje odjeće učinkuje na čistom rukavcu.

Važno je obdarbiti odjeću čistom rukavcu nakon uporabe. Pjesak, ostaci građevinskog materijala ili druga prljavština mogu ubrzati mehaničku oštećenju odjeće.

Vrijeme čuvanja ne smije premašiti 10 godina od datuma proizvodnje. Ne upotrebljavajte odjeću dulje od 10 godina nakon datuma proizvodnje.



Prati na 40 °C. Ne izbeljivati, sušiti u sušilici na nižoj temperaturi, glaćati na nižoj temperaturi od +5 do 40 °C. Izravna sunčeva svjetlost može nepovoljno utjecati na rukavac.

**Material:** 60 % pamuk 40 % polyester. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite konzistit odjeću.

Izjava o podudarnosti biće objavljena na stranicama [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Proizvođač:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka Republika

**(HU) TAJEKOZTATO-MUNKARUHA****RENDELTESSZERÜ HASZNÁLATÁHOZ**

Ez a munkaruhá egyszerű védőöltözék, minimális köszörükkel, minden extrém időjárás. Kieliglik a 89/686/EGK tanács írásbeli előírásait!


**Megjegyzés:** minden méretben megfelelő ruhát választjanak. Javas

**DARBO APRANGOS – VARTOTOJO****INSTRUKCIJA:**

Sis darbo drabužis yra paprasto dizaino asmeninė apsauginė priešmonė apsaugai nuo minimalios rizikos nuo ekstremaliosioms oro sąlygomis. Tai atitinka Tarybos Direktyvos 89/686/EEB nuostatas.

Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, pageidautina su pričiupimo praktiniu patikrinimui. Reikia išnagrinėti drabužių saugybos pries naudojimą: nenaudokite stipriai sutęptos arba sugadintos aprangos.

**Saugojimo ir priežiūros instrukcija:** drabužiai turi būti laikomi švarioje ir sausoje vietoje, nuo +5 iki 40°C temperatūroje. Tiesioginiai saulės spinduliai gali neigiamai paveikti drabužio naudojimo laiką. Po naudojimo drabužių laikytį švaru. Šmėlis, statybiniai medžiagai ar kitu nešvarumų liekanos gali paspartinti drabužio mechaninius pažeidimus. Saugojimo laikas neturėtų viršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Nenaudokite drabužio po 10 metų nuo pagaminimo datos.



Skalbi 40°C temperatūroje, nebalinant, džiovinti žemuoje temperatūroje. Lyginti žemuoje temperatūroje, maks. 110°C, cheminis valymas neleidžiamas.

**Audinys:** 60 % medvilné 40 % poliesteris. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirginimą ar alergiją žmonėms, turintiems jautrų odą. Tokiu atveju drabužio nenaudotai toliau.

Atitinkantes deklaracija nuo 2019-04-21 paskelbta svetainėje [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Gamintojas:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Českijos Respublika

**DARBA APGĒRBS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:**

Sis darba apgērbs ir izstrādāts kā individuāli atzīsardzības līdzeklis atzīsardzībai pret minimālām rizikām lietojot to neekstremālajos laika apstākļos. Saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK noteikumiem.

Izvērtējiet apgērbu izvēlēties izmēru, vēlams pieļaujot.

Apgērba pārbauda nosacījumus pirms izmaksas: nelietojiet netīras vai bojātas drēbes.

**Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas:** Apgērbis ir jāuzglabā tārā un sausā vietā temperatūrā nu +5 iedz 40°C. Tieša saules gaismā var negatīvi ietekmēt apgērbu kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apgērbu uzturēt tiru. Smilts, būvmateriālu paliekas un citi netīrumi var pātītīt mēhaniskos bojājumus uz apgērbu. Uzglabāšanas laiks nedrīksti pārsniegt 10 gadus no rožošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš rožošanas datuma.



Mazgājiet pie 40°C, nebalināt. Žāvēšanas centrifūga zemā temperatūrā, gludināt zemā temperatūrā max. 110°C, ķīmiskā tīšanā nav atļauta.

**Materiāls:** 60 % kokvilna 40 % poliesteris. Apgērba lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alergiskas reakcijas cilvēkiem ar joti jutīgu ādu, sādā gadījumā nelietojiet vairs šo apgērbu.

Atribūtibas paziņojums pēc 21.4.2019 publiskots šādā adresē: [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Ražotājs:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Dit kledingstuk is ontworpen als persoonlijk beschermingsmiddel tegen minimale risico's in normale weersomstandigheden. Het is in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn 89/686/EEG.

Het is belangrijk om de juiste maat te selecteren bij voorkeur door middel van een 'put-on practical test'. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke beschadigingen. Indien dit laatste het geval is, het artikel niet meer gebruiken.

**Opslag:** Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte met een temperatuur van 5-40 °C buiten het bereik van direct zonlicht. Zorg dat het kledingstuk schoon en droog is na gebruik. Zand, resten van bouwmateriëlen of ander vuil kan de mechanische eigenschappen van het kledingstuk beïnvloeden. Het artikel mag slechts 10 jaar vanaf de fabricagedatum worden bewaard. Daarna dient het artikel vervangen te worden.



Wassen op max. 40°C. Vervolgens het artikel laten drogen op kamertemperatuur. Het kledingstuk is niet geschikt om te bleken of chemisch te reinigen. Het kan wel op lage temperatuur in de droger of op max. 110°C gestrekken worden.

**Materiāls:** 60 % katoen 40 % polyester. De kleding kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.cerva.com](http://www.cerva.com) vanaf 21.4.2019.


**Leverancier:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česko

**ARBEIDSKLÆR - BRUKERVEILEDNING:**

Disse arbeidsklærne er kategorisert som verneutstyr av enkelt design til beskyttelse ved minimal risiko - spesielt ikke-ekstreme værforhold. Klærne er i samsvar med EU-direktiv 89/686/EEC.

Før de tas i bruk bør man ved prøving sikre seg at klærne er i passende størrelse. Kontroller klærne før bruk: Ikke bruk skitte klær eller klær som er skadet.

**Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehold:** Klærne skal oppbevares i ren og tørre omgivelser med temperaturer på +5 til 40 °C. Direkte sollys kan redusere klærnes holdbarhet. Hold klærne rene etter bruk. Sand, rester av bygningsmaterialeller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytingen av klærne. Oppbevaringstiden bør ikke overskrive 10 år fra produksjonsstidspunktet. Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonsstidspunktet.



Vask ved 40°C. Tåler ikke klorbleking. Tørketrommel på lav varme. Strykning med en lav temperatur. (Max 110 °C). Kan ikke tørke.

**Materiāls:** 60 % bomull 40 % polyester. Klærne kan forårsake huidirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke brenne brukes.

Samsvarserklaringen er etter den 21.4.2019 lagt ut på nettstedet [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Produsent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

**ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:**

**OPIS:** odzież robocza – średniego ochrony indywidualnej przegrody wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Spełnia wymagania Dyrektywy 89/686/EEC.

**WAŻNE:** przed przygotowaniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzież, najlepiej poprzez jej przymierzenie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży; nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

**SPOSÓB PAKOWANIA:** Każda odzież pakowana jest w oryginalne opakowanie foliowe.

**PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:** odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpłynąć na jej trwałość. Odzież należy przechowywać i przechować w oryginalnym opakowaniu lub w innym worku foliowym. Po użyciu odzież należy oczyścić. Pasek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przypiszonego zużycia odzieży. Odzież, która była we właściwy sposób przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty produkcji.

**OBJAŚNIENIE SYMBOLI:** Prac w temp 40°C  
W wodzie ze standardowymi vodkami plorzącymi

prasować żelazkiem o niskiej temperaturze (max. 110°C)

MATERIAŁ: 60% bawełna 40% poliester.

**OSTRZEŻENIE:** Użycowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Deklaracja zgodności jest dostępna na [www.cerva.com](http://www.cerva.com) od dnia 21.4.2019.

**PODPIOMI OPDOWIEDZIALNY:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

**IMPORTER W POLSCE:** Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

**VESTUÁRIO DE TRABALHO – INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES:**

Este vestuário é destinado para a proteção contra riscos mínimos, especialmente contra os efeitos climáticos que não são excepcionais, nem extremos. O vestuário cumpre os requisitos da diretiva 89/686/EEC.

Antes de usar, provar o vestuário. Usar somente o vestuário do tamanho correto em conformidade com o pictograma na etiqueta costurada no vestuário. Antes de usar, verificar a condição do vestuário, não usar o vestuário que está fortemente contaminado ou danificado.

Armazenagem e manutenção: Armazenar em lugar seco e limpo a temperatura + 5 °C até 40 °C. A tala solar direta pode ter um efeito negativo para a vida útil dos produtos. Depois de usar, este vestuário tem que ser mantido limpo. Os restos de areia, materiais de construção, etc. podem contribuir para a deterioração mecânica acelerada. O período de armazenamento não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário depois desse período.

**Material:** 60 % algodão 40 % poliéster. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar mais o vestuário.

A declaração de conformidade estará disponível em [www.cerva.com](http://www.cerva.com) depois de 21.4.2019.

**Fabricante:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

**RO IMBRĂCĂMINTE DE LUCRU – INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**

Aceasta imbrăcăminte este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special de influențe climatice, care nu sunt nici extraordinaire, nici extreme. Este în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 89/686 / CEE.

Înainte de utilizare, încercă imbrăcăminte, folosind numai imbrăcăminte de mărime corectă, conform pictogramelor de pe eticheta cusută pe imbrăcăminte. Înainte de utilizare verificați starea imbrăcăminte, nu folosiți imbrăcăminte puternic murdară sau deteriorată.

**Depozitarea și întreținerea:** Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperatură între + 5°C până la 40°C. Razele directe ale soarelui să nu influențeze deforbul ciclului de viață al produselor. După utilizare mențineți această imbrăcăminte în condiții de curătenie. Reziduurile de impurități, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți imbrăcăminte după această perioadă.

**Material:** 60 % bumbac 40 % poliester. La persoane foarte sensibile nu se poate ataca pieleli – într-un astfel de caz, nu mai folosiți imbrăcăminte.

Declarație de conformitate este valabilă până la 21.4.2019 și este publicată la [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Producător:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

**RADNA ODEĆA. UPUTSTVO ZA KORISNIKE**

Ova radna odeća je lična zaštitna oprema jednostavnog dizajna protiv minimalnih rizika, posebno za vremenske uslove koji nisu ekstremni. U skladu je sa odredbama Direktive Saveta 89/686/EEC.

Bitno je odabratи pravu veličinu, poželjno je prvo isprobati odću.

Proveriti stanje odće pre upotrebe: ne koristiti previše zapiraju ili oštećenu odću.

**Instrukcije za skladistjenje i održavanje:** Odeća mora biti skladistena u čistom i suvom mestu na temperaturu od +5 do 40°C. Direktna svetlost može negativno uticati na životni vek odjeće. Cuvajte odću čistom nakon upotrebe.

Pesak, ostatak građevinskog materijala i ostala prljavština može ubrzati mehaničko oštećenje odće. Vreme skladistjenja ne bi trebalo da bude više od 10 godina od datuma proizvodnje. Ne koristiti odću posle 10 godina od datuma proizvodnje.

**Perito pri temperaturi do 40°C pri nizkim obrati, ne belite, likajte pri nizki temperaturi do 110°C, sušite prvično.**

**Material:** 60 % bumbac 40 % poliester. U velmi citlivih osob je ne vylučené podráždenie pokožky - v takom prípade oděv dalej nepoužívajte.

**Výrobcu:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

**Spolnomocnec pre Slovenskú republiku:** ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Dlafňačna cesta 2, 903 01 Senec

**PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA:**

Tento odev je určený k ochrane proti minimálnym rizikám najmä pred klimatickým vplyvom, ktoré nie sú výnimčne ani extrémne. Je v súlade s ustanoveniami smernice Rady 89/686 / EEC.

Pred použitím odev vyskúšajte, používajte iba ešte správnu veľkosť podľa

piktogramu na etikete všetkých odevov.

Používajte silno znečistený alebo poškodený odev.

**Skladovanie a údržba:** Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote +5°C až 40°C. Príame slnečné svetlo môže nepriznávať životnosť výrobkov. Používajte údržbu otvoreného obaly v čistote. Zvyšky pleskov, stavebných hmôd a pod. môžu prispievať k uchyteniu mechanickému poškodeniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.

**Perito pri teplote +5°C až 40°C:** Príprava na výrobu, vysušenie, tvarovanie, dobrovoda, vysušenie, čistenie, údržba.

**Material:** 60 % bavlna 40 % polyester. U veľmi citlivých osob nie je vylučené podráždenie pokožky - v takom prípade odev dalej nepoužívajte.

**Výrobcu:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

**Spolnomocnec pre Slovenskú republiku:** ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Dlafňačna cesta 2, 903 01 Senec

**CALIŞMA GIYSİLERİ – KULLANIM TALİMATI**

Bu çalışma giysileri minimal riskler özellikle, aşıri hava koşullarına karşı koruma için tasarlanmıştır. Bu giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Materyal:** 60 % pamuk 40 % polyester. Giysi kullanımını çok hassas cilde sahip insanlar için bazı cilt tahlisi ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir böyle bir durumda fazla fazla giysi kullanılmamalıdır.

**Depolama ve diğikat talimatı:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma yerde muhafaza edilmesi gereklidir. Doğrudan güneş ışığı giysinin ömrünü olumsuz etkileyebilir. Kullanıldan sonra giysiyi temiz tutun. Bir kırık, ıslak veya diğer kirliliklerin giysinin mekanik hasar hızlandırmaz. Depolama süresi üretime tarihinden itibaren 10 yıldır sağlanmalıdır. Üretime tarihinden itibaren 10 yıl sonra giysileri kullanılmamalıdır.

**Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Materyal:** 60 % pamuk 40 % polyester. Giysi kullanımını çok hassas cilde sahip insanlar için bazı cilt tahlisi ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir böyle bir durumda fazla fazla giysi kullanılmamalıdır.

**Uyarı:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.

**Uygunluğunu tespit etmek:** Giysilerin +5°C ile 40°C arası ısıda temiz ve kurutma - düşük sıcaklık, 110°C'da suşlatma türünü, kuru temizlemeye izin verilmez.