

INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC and EN ISO 13688:2013.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40 °C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40°C. Do not bleach. Tumble dry low heat, Iron at medium temperature max 150°C, dry cleaning is not allowed.

Material: 100% cotton. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AL) VESHJE PUNE – UDHEZIME PËRDORIMI

Këto veshje pune janë një modelim i thjeshtë i paisjeve për mbrojtje personale me rrezik të ulët, vëçanërisht për kushtet e mottë jo ekstremisht të ulëta. Ato janë në përpjegje me dispozitat e Direktivat e Këshillit të 89/686/EEC dhe EN ISO 13688:2013.

Është e rëndësishme të përzgjidhet përmasa e duhur, e preferueshme duke i pruar veshjet. Testoni veshjet përpëra përdorimit: mos përdorni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuar.

Udhëzimet e kujdesit dhe magazinimit: Veshjet duhet të ruhen në ambiente të pastërta dhe të tetha në temperaturë nga +5 deri në 40°C. Ekspozimi i drejtëpërdrejt ndaj diellit mund të ketë ndikim në jetëgjatësinë e veshjes. Pastroni veshjen pas përdorimit. Rëra, mbetjet e ndërtimit ose papastëri të tjera mund të përspejtojnë dëmtimin mekanik të veshjes. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos i përdomi veshjet pas 10 viteve nga data e prodhimit.



Të lahen në 40 °C. Të mos përdoret zbardhues. Të thahen në temperaturë të ulët. Të Hekurosen në temperaturë të ulët max. 150°C. Pastrimi kimik nuk është i nevojshëm.

Materiali: 100% pamuk. Përdorimi i veshjes mund të shkaktoj iritim të lëkurës dhe reaksion alergjik për njëzet me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tillë të mos përdoret kjo veshje në asnjë rast.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AZ) İŞÇİ DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR


İşçi qeyimləri minimal risk və qeyri ekstremal hava şəraitində qorunmaq üçün sədən deyiz malikdir

Istifadədən avval ölüñün düzgün seçmək vacibdir.

Geyimin temiz və zədəsiz olduğuna əmin olmaq lazımdır.

Saxlanımları və istismarı: Geyim +5 dan +40 °C qədər temperaturda təmiz və quru yerde saxlanımlıdır. Birbaşa günəş işığı meşhələn möhkəmliyəne təsir göstərə bilər.

Istifadədən sonra paltar temiz saxlayın. Qum, tıktını materialları və digər çirkiləndiricilərin qalıqları paltarın mexaniki işinəsi artırır. Saxlamıla müddəti istehsal gündən 10 iləndən artıq olmamalıdır. Istehsal gündündən 10 il sonra geyimi istifadə etməyin.



40°C-də yumaq, ağardıcıdan istefadə etməyin, orta dərəcədə ütülemek (max. 150°C) kimyəvi temizləmə qadağandır.

Material: 100% pamuk. Geyim dərisi həssas olan insanlarda alergik reaksiya verə bilər.

İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(BG) РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Работното облекло е с обикновен дизайн и предлага защита срещу минимални рискове в неекстремни атмосферни условия. В съответствие е с изискванията на Европейската Директива 89/686/EEC и EN ISO 13688:2013.

Важно е да изберете правилния размер пропорционално с помощта на практически тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте сино замърсени или повредени облекло.

Инструкции за съхранение и употреба: Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Пряката слънчева светлина може да повлияе негативно на срока на употреба. Почиствайте облеклото след употреба. Пълък, остатъци от строителни материали или други подобни може да причини механични увреждания на облеклото. Срокът на съхранение трябва да надвиши 10 години от датата на производство. Не използвайте облеклота 10 години след датата на производство.



Да се пере при 40°C, да не се избелва, сушене в сушилна при ниска температура, да гладите при температура до 150°C, да не се подлага на химическо чистене.

Материал: 100% Памук. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се ползва повече.


Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům, zejména před klimatickými vlivy, které nejsou vyjímcovány ani extrémní. Vyhovuje EN ISO 13688:2013.

Před použitím oděv vyzkoušejte, použijete pouze oděv správné velikosti dle piktogramu na štítku všestráně oděvu. Před použití prověřte stav oděvu, nepoužívejte silně znečištěný nebo poškozený oděv.

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5°C až 40°C. Příjem sluneční světlo může nepravidelně ovlivnit životnost výrobků. Po použití udržujte toto obléčení v čistotě. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k uchylenému mechanickému poškozování. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se řídte pokyny danými na výstražných štítcích s piktogramy: práť při +40 °C, neběl prostředky uvolňující chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehliček plachet max. 150°C, nepoužívejte postupu průmyslového čističe.

Materiál: 100% bavlna. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě oděv daleko nepoužívejte.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(DE) ARBEITSBEKLEIDUNG - ANWENDERINFORMATIONEN:

Diese Bekleidung ist als Schutz vor minimalen Risiken, insbesondere Witterungseinflüssen, die nicht außerordentlich noch extrem sind, bestimmt. Sie erfüllt die Anforderungen der EN ISO 13688:2013 und der Richtlinie 89/686/EEC. Vor Benutzung die Bekleidung anprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Piktogramm auf dem eingeäthneten Schild tragen. Vor der Benutzung den Zustand der Bekleidung überprüfen, keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung tragen.

Lagerung und Pflege: In einem trockenen und sauberem Raum, bei Temperatur von 5 °C bis 40 °C lagern. Direktes Sonnenlicht kann die Lebensdauer der Produkte ungünstig beeinflussen. Nach der Benutzung die Bekleidung sauber halten. Reste von Sand, Baustoffen usw. können einer beschleunigten mechanischen Beschädigung beitragen. Die Lagerungsdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Die Bekleidung nicht nach dieser Zeit benutzen.



Bei Benutzung und Pflege dieses Produkts nach den Hinweisen auf den eingäthneten Schildern mit den Piktogrammen richten: Kleider bei 40°C, nicht mit Chlor frei gebenden Mitteln bleichen, kann im Trommel trockner bei niedriger Temperatur getrocknet werden, bei Temperatur der Bügelfläche max. 150°C bügeln. Keine industrielle Reinigung anwenden.

Material: 100% Baumwolle. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

(DK) ARBEJDSBEKLAEDNING – BRUGERVEJLEDNING:

Denne arbejdsbeklædning skal beskyttes mod minimale risici, herunder specielt mod vejrforhold, der hverken er usædvanlige eller ekstreme. Arbejdsbeklædningen lever op til kravene i EN ISO 13688:2013.

Prøv tøjet på før brug. Brug kan tøj, der passer i størrelsen (se skiltet, der er syet på tøjet). Kontroller tøjets tilstand før brug. Undlåt at bære tøj, der er meget snævet eller beskadiget.

Opbevaring og vedligeholdelse: Tøjet opbevares i et tørt og rent rum ved temperatur mellem +5°C og 40°C. Direkte sollys kan påvirke produktets levetid negativt. Efter brug holdes tøjet rent. Rester af sand, byggematerialer osv. kan være medvirkende til hurtige slid. Opbevaringstiden bør ikke overskride 10 år, herefter skal tøjet ikke anvendes mere.



Med brug og vedligeholdelse af dette produkt skal du fulge vaskeanvisninger på skiltet, der er syet på tøjet: vaskes ved 40 grader, brug ikke blegemidler der frigiver klor, kan retturettes ved lav temperaturer, kan stryges på et strygebælt, hvis temperatur ikke overskrides 150°C, må ikke rennes kemisk.

Materiale: 100% bomuld. Kan forårsage hidrurering hos personer med følsomt hår.


Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

(EE) TÖRÖIİDED KASUTUSJUHEND:

Tööröivad on lihtsa konstrukciooniga isikuüksusevahendid, mis kaitsevad minimaalseste riskist eest mitte ekstreemsed ilmastikuolosustes. Tööröivad on valmistatud kooskõlas 89/686/EEC direktiivile.

Tööröivate valimisel on oluline valida õige suurus, selleks soovitame rõivaid ellevaht selga proovida. Enne kasutamist kontrollige kindlasti tööröiate olukorda ja veenduge, et need poleks katki või liigelt määrdunud.

Säilitamise ja hoidule jühiseid: tööröide peavad olead ladustatud puhas ja kuivatas kohas temperatuuril +5 kuni +40 °C. Ottse pääkesavalgus võib kahjustada tööröiate eluiga. Võimalusel puhastage tööröide peale igat kasutamist. Tööröivad lädetunduv lihv, tõlm või muu mustus võib kiirendada kanga mehaanilist kulumist. Säilitamise aeg ei tohiks ületada 10aastat tootmise kuupäevast. Ärge kasutage tööröivaid mis on vanemad kui 10aastat toote valmistamise kuupäevast.



Pesta kuni 40 °C vees, pesuvalgindajat mitte kasutada, trummelkuivatust madala temperatuuril, triklaa keskmisel temperatuuril max. 150°C, keemiline puhastus on keelatud.

Materjal: 100% puuvill. Rõivastate kasutamine võib tekitada nahaärritust ja allergilise reaktsioone inimestele kellel on väga tundlik nahk. Nahaärrituse või allergilise reaktsiooni tekkinisel ei tohi tööröivaid kasutada.


Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

(ES) ROPA DE TRABAJO - INFORMACIÓN A LOS USUARIOS:

Estas prendas ofrecen protección contra riesgos mínimos, en particular, los efectos climáticos que no sean excepcionales o extremos. Conforman con EN ISO 13688:2013.

Antes de usar, pruebese las prendas y use solo el talle adecuado según el pictograma en la etiqueta. Controle también su estado y evite utilizar prendas extremadamente sucias o dañadas.

Almacenamiento y mantenimiento: Guardar en un lugar seco y limpio a temperaturas entre +5 °C y 40 °C. La luz directa del sol puede afectar la vida útil del producto. Mantenga limpias las prendas, los restos de arena, materiales de construcción, etc. podrían causar daños mecánicos. No almacenar por más de 10 años, y no usar luego de este periodo.



Obravte si instrukciones de los pictogramas en la etiqueta: Lavado a 40°C, no usar lejías de cloro, puede secarse en secadora a temperatura baja y plancharse a 150°C. No usar lavado industrial.


Materjal: 100% algodón. Puede causar irritación en personas con piel sensible, en tal caso, interrumpir el uso.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

(FI) SUOJAVAATE - TIETOJA KÄYTÄJÄLLE:

Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää ennen kaikkea sääolosuhtein liittyvältä minimiallisista riskiltä, jotka eivät ole poikkeuksellisia tai äärimmäisiä. Tuote täytää standardin EN ISO 13688:2013 vaatimukset.

Kokelua tuotetta ennen sen käyttöä ja käytä vain sopivan kokoista tuotetta siihin kinnitettyissä lapussa olevien piktogrammien mukaisesti. Tarkasta tuotteen kunto ennen sen käyttöä, älä käytä vahingoittunutta tai voimakkasti likaantunutta tuotetta.



Varastointi ja huolto: Varastoitu kuitavaippa ja puhtaassa tilassa +5 °C - 40 °C lämpötilassa. Suora auringonvalo voi vahingoittaa haitallisesti tuotteen kostekilään. Käytön jälkeen säälytä tuote puhtaana. Hiekka, rakennusaineiden yms. jäätävät voivat neopeutua mekaanista vahingoittumista. Varastointiajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Älä käytä tuotetta tähän ajan jälkeen.



Noudata tuotteen käytön ja huollon yhteydessä siinä olevien lappujen piktogrammeilla ilmoitettuja ohjeita: pesulämpötila 40°C, älä käytä kloria vapautavia valkuaisaineteita, voidaan kulvata rumpukuivauksissa alemmassa lämpötilassa, silittäävässä ja salittävässä ollessa spinnillä rumpukuivauksessa 150°C, älä käytä teollisuuspuhdistusmenetelmää.

Materjal: 100% puuvilla. Eräitäkin henkilöillä voi ilmetä ihon ärtyttäminen – tällöin se saattaa lopeaa luotonne käytössä.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekin tasavalta

(FR) VETEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ce vêtement de travail est de conception simple équipement de protection individuelle pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques . Il est en conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE et EN ISO 13688:2013 Conseil .

Il est important de choisir la taille correctement , de préférence avec une épreuve pratique. Examiner les conditions de vêtements avant l'utilisation : ne pas utiliser les vêtements très pollués ou endommagés

Les instructions de stockage et de soins : Les vêtements doivent être stockés dans un endroit propre et sec à la température de 5 à 40°C. Lumière directe du soleil peut affecter la durée de vie du vêtement. Gardez le vêtement propre après utilisation. Du sable, débris de matériaux de construction ou autre saleté peuvent accélérer les dommages mécaniques du vêtement . La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .



Laver à 40°C. Ne pas blanchir. Sécher chaleur basse - bas , fer à repasser à basse température max . 150°C, le nettoyage à sec n'est pas autorisé. **Matériel:** 100% coton . Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible , dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin. **Producteur:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

(HR) RADNA ODJEĆA – UPUTE ZA KORISNIKE:

Ova je radna odjeća jednostavno zaštitno sredstvo za zaštitu od najmanjih opasnosti, posebno od nekontrolisanih vremenskih uvjeta. U skladu je s odredbama Direktive Vječica 89/686/EEZ u normi EN ISO 13688:2013.

Važno je odabrati odgovarajući veličinu, po mogućnosti s praktičnom probom. Pregleđajte odjeću prije uporabe: ne upotrebljavajte veoma zapranoj.

Skladovanje i održavanje: Ova se odjeća može čuvati na čistom i suhom mjestu u temperaturi od +5 do 40 °C. Izravna sunčeva izlaganja je dozvoljena.

Material: 100% pamuk. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože ili alergijsku reakciju.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka Republika

(HU) TAJEKOZTATO - MUNKARUHA**RENDELTELETSSZERÜ HASZNÁLATÁHOZ**

Ez a munkaruha egyszerű tervezésű védőszok, minimális kockázatok ellen, minden extrém időjárás. Kiélegítik a 89/686/EGK tanácsi irányelv előírásait.

Megjegyzés: minden méretben megfelelően megőrülhet viselni. Jasoljuk, a mérettel ruhározóval ellenőrizze. Ne viseljen erősen szennyezett, sérült munkaruhát!

Alapanyag: 100% pamuk. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože ili alergijsku reakciju.

Tárolás: száraz és tiszta helyen tárolja +5 °C + 40 °C között. Száritsában ellenőrizze, hogy nincs hőmérsékleten száritás.

Bontás: száritás után a munkaruhát a hőmérsékleten száritásban tárolható.

Használó: az általános ruha felett viselhető.

Karbantartás: Használás után az öltözéket tiszítani kell tartani. Rajta maradt piszkos, homok, építőanyagok, stb. meggyorsításhoz a felület mechanikus elhasználódását.

Mosás: mosás legfeljebb 40°C meleg mosólében. A ruhát fehéríteni, kémialag tiszítani nem szabad. Száritópáron alacsony hőmérsékleten száritás. Vasalás legfeljebb 150°C hőmérsékleten.


Forgalmazza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

(IT) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO – INFORMAZIONI PER CHI LO INDOSSA:

Il presente indumento è destinato alla protezione dei lavoratori contro i rischi minimi, in particolare, contro i fenomeni climatici che non sono eccezionali neppure estremi. Risponde ai requisiti della norma EN ISO 13688:2013 e della direttiva 89/686/CEE.

L'indumento va provato prima di essere utilizzato. Indossare solo l'indumento dalla taglia, secondo le indicazioni riportate sull'etichetta applicata all'interno dell'indumento. Verificare le condizioni dell'indumento prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'indumento molto sporco o danneggiato.

Stoccaggio e manutenzione: Conservare in luoghi asciutti e puliti a temperatura compresa tra +5 °C e + 40 °C. La luce diretta del sole può pregiudicare la durata di vita del prodotto. Dopo l'utilizzo dell'indumento è necessario sempre pulirlo. Il residuo di sabbia e di materiale edile ecc. possono provocare degrado e danni precoci. Il tempo di conservazione non deve superare in alcun caso i 10 anni. Decorso tale termine, bisogna procedere allo smaltimento dell'indumento.



Osservare le istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate sull'etichetta con i pictogrammi: lavare con temperatura di 40 °C, non candeggiare con i preparati in grado di liberare il cloro, può essere asciugato nell'asciugatrice a tamburo con basse temperature, stirare ad una temperatura massima di 150°C. Non lavare mai a secco.

Materiale: 100% cotone. Può provocare l'irritazione cutanea alle persone ipersensibili, in tal caso non utilizzare più l'indumento.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca

(KZ) ЖҰМЫС КИМІ - ТҮТІНУШЫЛА</b

