



## WORKING GARMENTS-USER INSTRUCTION:

This working garment is simple design personal protective equipment for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions. It is in conformity with the provisions of the Council Directive 89/686/EEC and EN ISO 13688:2013.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

**Storage and care instructions:** The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40°C. Direct sunlight can adversely affect life of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40°C on gentle wash suitable for synthetic materials, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, dry cleaning is not allowed.

**Material:** 94% polyester, 6% spandex. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

**Producer:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic



## VESHJE PUNE - UDHËZIMET E PËRDORIMIT:

Kjo veshje pune janë një model i thjeshtë i paisjeve mbrojtëse ne punë përmbytje nga rreziqet minimale, veçanërisht nis kishtet jo ekstrem të tjetë. Kjo është në përpjekje me dispozitat e Direktives së Këshillit 89/686/EEC dhe EN ISO 13688:2013.

Është e rënësishme të përzgjidhet masa e duhur, preferohet që të provohet masa. Të kontrollohen gjëndja e veshjes para përdorimit: të mos përdor nësë është shumë e ndotur ose e dëmtuar.

**Instruksionet e magazinimit dhe mirëmbajjes:** Veshja duhet të magazinohet në ambient të pastërt dhëtë që të nxit rrezikun nga temperatur nga +5 në 40 °C. Rrezatimi direkt i dielli ka efekte negative në jetëgjatësinë e veshjes. Pastrojeni veshjen pas përdorimit. Rëra, mbetjet e materialeve të ndërtimit ose papastërti të tjera përspejtojnë dëmtimet mekanike të veshjes. Koha e magazinimit nuk duhet të kaloj 10 vjet nga data e prodhimit. Mos e përdorni pasi ka kaluar 10 vjet nga data e prodhimit.



Te lahet ne 40 °C me larje të butë të përshtatshme për materialin sintetik, të thahet lirish në temperaturë e dhomës, të mos përdoret zbardhues, të mos centrifugohet, nuk hekuroset, nuk pastrohet ne pastrim kimik.

**Material:** 94% polyester, 6% material elastik. Përdorimi i veshjes mund të shkaktoj iritim të lëkûrës dhe alergji tek njerzit me lëkur shumë të ndjeshme, në raste të tilla mos e përdormi këtë veshje në asnjë mënyrë.

**Prodhuar nga:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeka



## İŞÇİ DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR

İşçi qeyrimi minimal risk yəqini ekstremal hava şəraitində qorunmad üçün sada dayanaq malikdir.

Istifadədən əvvəl ölçünü düzgün seçmək vacibdir. Geyim temiz və zədəsiz olduğuna emin olmaq lazımdır.

**Saxlanması ve istismarı:** Geyim +5 den +40 °C qədər temperaturda temiz və qura yerde saxlanmalıdır. Birbaşa güneş işığı mahsulun möhkəmliyinə təsir göstəre biler.


Istifadəsona palter təmiz saxlayın. Qum, tiktiki materialları və digər cirkəndicilərin qalıqları paltdar mənşəyi aşınmasına sürətləndirir. Saxlama müddəti istehsal gündün 10 ildən artıq olmamalıdır. Istehsal gündündən 10 il sonra geyimi istifadə etmeyin.



40° C-də yumaq, ağardıdan istefadə etmeyin, tüt deyil, kimyevi temizləmə qadağandır.

**Material:** 94% poliefir, 6% spandeks. Geyim derisi həssas olan insanlarda alergik reaksiya verə bilər.

**Istehsalçı:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çex Respublikası



## РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Работното облекло е с обикновен дизайн и предлага защита срещу минимални рискове в неекстремни атмосферни условия. В съответствие е с изискванията на Европейска Директива 89/686/ЕЕС и EN ISO 13688:2013.

Важно е да изберете правилния размер пропорционално с помощта на практически тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте силно замърсени или повредени облекла.

**Инструкции за съхранение и употреба:** Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Пряката слънчева светлина може да повлияе негативно на срока на употреба. Почиствайте облеклото след употреба. Пясък, остатъци от строителни материали или други подобни може да причини механични увреждания на облеклото. Срокът на съхранение не трябва да надвишава 10 години от датата на производство. Не използвайте облеклата 10 години след датата на производство.



Да се пере при 40°C, да не се избелва, да не се суши в центрофуга, да не се глади, да не се подгладва на химическо чистене.

**Материали:** 94% полиестер, 6% спандекс. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се използва повече.

**Производител:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия



## PRACOVNÍ ODĚV-INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Tento oděv je určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečné ani extrémní. Vyhovuje EN ISO 13688:2013

Před použitím oděv vyzkoušejte, použijete pouze oděv správné velikosti dle plikogramu na štítku všitém v oděvu. Před použití prověřte stav oděvu, nepoužívejte silně znečištěný nebo poškozený oděv

**Skladování a údržba:** Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5°C až 40°C. Příjem slunečního světla může neprůzračný ovlivnit životnost výrobků. Použijte udržujte toto oblečení v čistotě. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k uchylenému mechanickému

poškození. Doba skladování by neměla přesahnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se říďte pokyny danými na všichých sítících s plikogramy: perte při teplotě 40°C za použití šetrného postupu upřímného pro syntetické materiály, nebělít prostfedky uvolňujícími chlor, nesušit v bubnové sušičce, nezehlet, nepoužívat postupy průmyslového čistištění.

**Materiál:** 94% polyester, 6% spandex. U velmi citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě oděv dále nepoužívejte

**Výrobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

**Matière:** 94% polyester, 6% Spandex. Le vêtement peut utiliser n'importe quelle irritation de la peau et allergiques gens de réaction avec la peau très sensible, dans ce cas, cet article ne peut pas être utilisé par la suite.

**Producteur:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

## (HR) RADNA ODJEĆA - UPUTSTVA:

Radna odjeća jednostavnog dizajna za osobnu zaštitu od minimalnih rizika pri nekontroliranim vremenskim uvjetima. U skladu je s Direktivom 89/686/EEC i EN ISO 13688:2013. Važno je izabratи pravu veličinu, ako je moguće isprobati. Provjerite stanje odjeće prije uporabe: ne koristite kako planirano ili oštećenu odjeću.

**Skladištenje i čuvanje:** Odjeću čuvati na suhom i čistom mjestu pri temperaturi od +5 do 40°C. Direktna sunčeva svjetlost može utjecati na životni vijek robe. Održavajte odjeću čistom nakon uporabe. Pjesak, ostaci prljavštine mogu oštetići odjeću. Vrijeme skladištenja ne bi trebalo biti duže od 10 godina. Nemojte koristiti takvu odjeću.



Prati na 40 °C, nježno pranje pogodno za sintetické materiály, sušte na sobnoj temperaturi. Ne izbjeljivati, ne sušiti strojno, ne plehati, ne čistiti kemickými.

**Materijal:** 94% poliester, 6% spandeks. Ova odjeća može uzrokovati iritaciju ili alergijsku reakciju kod ljudi sa jako osjetljivom kožom. U tom slučaju odmah prestanite koristiti predmet.

**Proizvođač:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

## (HU) TAJEKOZTATO - MUNKARUHA RENDELTELTESSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ

Ez a munkaruhá egyszerű tervezésű védőeszköz, minimális kockázatok miatt, mint nem extrém időjárás. Kielégít a 89/686/EGK tanács irányelv előírásait.


**Megjegyzés:** minden méretnek megfelelő ruhát viseljen. Java soljuk, a méretet ruhározóval ellenőrizze. Ne viseljen erősen szennyezett, sérült munkaruhát!

**Alapanyag:** 94% poliészter, 6% spandeks. Érzékeny személyeknél allergia bőrreakciók lehetségesek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhát!

**Tárolás:** száraz és tiszta helyen tárolja +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásban. Az erős napfény kedvezőtlenül befolyásolja a termék élettartamát. Tiszítás a termék bevarrott címke szerint. Felhasználható a gyártástól számított 10 éven belül.

**Használata:** Az általános ruha felett viselhető.

**Karbantartás:** Használálat után az öltözéket tiszítani kell tartani. Rajta maradt piszok, homok, építőanyagok, stb. meggyorsítják a felület mechanikus elhasználódását.



Mosás 40°Celsius hőmérsékletű vízben, kímélő mosószerrel mosza ki. Klórós fehérítés nem alkalmazható. Dobos száritás tilos. Vasalni tilos. Tilos kémialig tisztítani.

**Forgalmazza:** CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

## (IT) ABBIGLIAMENTO DA LAVORO – INFORMAZIONI PER CHI LO INDOSSA:

Il presente indumento è destinato alla protezione dei lavoratori contro i rischi minimi, in particolare, contro i fenomeni climatici che non sono eccezionali neppure estremi. Risponde ai requisiti della norma EN ISO 13688:2013 e della direttiva 89/686/CEE.

L'indumento va provato prima di essere utilizzato. Indossare solo l'indumento della giusta taglia, secondo le indicazioni riportate sull'etichetta applicata all'interno dell'indumento. Verificare le condizioni dell'indumento prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'indumento molto sporco o danneggiato.

Stoccaggio e manutenzione: Conservare in luogo asciutto e pulito a temperatura compresa tra +5°C e + 40°C. La luce diretta del sole può pregiudicare la durata di vita del prodotto. Dopo l'utilizzo dell'indumento è necessario sempre pulirlo. I residui di sabbia e di materiale edile ecc. possono provocare degrado e danni precoci. Il tempo di conservazione non deve superare in alcun caso i 10 anni. Durante tale termine, bisogna procedere allo smaltimento dell'indumento.



Osservare le istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate sull'etichetta con i pictogrammi: lavare con delicato programma per capi in materiale sintetico con temperatura di 40°, non candeggiare con i preparati in grado di liberare il cloro, non asciugare nell'asciugatrice a tamburo, non lavare a secco.

**Materiale:** 94% poliestere, 6% spandex. Può provocare l'irritazione cutanea alle persone ipersensibili, in tal caso non utilizzare più l'indumento.


**Produttore:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca

## (LT) DARBO DRABUŽIS – VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Tai paprasto dizaino darbo drabužis, sukurta minimaliai apsaugai ne ekstremaliojam darbo salygomis. Atitinka Tarybos direktyvos 89/686/EEC ir EN ISO 13688:2013 reikalavimus.

Svarbi parinkti tinkama dydį, rekomenduojama matuoti. Ivestinkite drabužių būklę prieš dėvint. Nedėvėkite smarkai užteršto ar sagudinto rūbo.

**Saugojimo ir priežiūros instrukcija:** drabužių turi būti saugomi švaroje ir sausoje patalpoje, nuo +5 iki +40 °C temperatūroje. Tiesioginiai Saulės spinduliai gali neigiamai įtakoti drabužio tarnavimo laiką. Po dėvėjimo drabužius laikykite švariu. Smėlis ar kitų statybinių medžiagų liekanos gali surupinti rūbo tarnavimo laiką. Sandėliavimo laikas neturėt viršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Nenaudokite drabužio po 10 metų, po pagaminimo datos



Skalbti 40 °C, švelnaus skalbimo režimu, tinkleliu sintetiniams gaminiams, džiovinti laisvai pakabinti, kambario temperatūroje. Nenaudokite baliklių, nenaudokite automatinės džioviklos, nelyginčių, nenaudokite sauso valymo.

**Audinys:** 94% poliesterio, 6% spandekso. Žmonėms su itin jautriuoda, šis drabužis gali suerzinti odą ir sukelti nepageidautinas alergijos reakcijas. Tokiu atveju, gaminio nedėvēkite.

**Gaminjas:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika



### DARBA APGĒRS LIETOŠĀNAS INSTRUKCIJA:

Šīs darba apgērs ir izstrādāts kā individuālais aizsardzības līdzeklis aizsardzībai pret minimāliem riskiem lietojot to neekstremālajos laikā apstākļos. Saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEC noteikumiem.

Ils svarīgi parizi izvēlēties izmēru, vēlams pieļaujot.

Apģēra pārbaudes nosacījumi piemērotas: nelietojiet netirras vai bojātēs drēbes.

**Uzglabāšanas un kopšanas instrukcijas:** Apģērs ir jāuzglabā tīrā un sausā vietā temperatūrā no +5 līdz 40 °C. Tieša saules gaismā var negatīvi ietekmēt apģēra kalpošanas laiku. Pēc lietošanas apģēru uzturēt tīru. Smilts, būvmateriālu paliekas un citi netirumi var pārātrināt mehāniskos bojājumus uz apģēra. Uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet drēbes pēc 10 gadiem kopš ražošanas datuma.



Mazgāt pie 40°C, nebalināt, nav gāzties sausa, negludināt, ķīmiskā tīrīšana nav atļauta.

**Materiāls:** 94% poliesters, 6% Spandex. Apģēra lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojiet vairs šo apģēru.

**Ražotājs:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

### NL WERKKLEDING - GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Dit werkend kledingstuk is een eenvoudig ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen voor bescherming tegen minimale risico's voorbij bij extreme weersomstandigheden. Het is in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn 89/686 / EEC en EN ISO 13688: 2013.

Het is belangrijk om de juiste grootte te selecteren, bij voorkeur met een put-on praktische test. Onderzoeken kledingstuk voorwaarden voor gebruik: geen zwaar vervulde of beschadigde kleding niet te gebruiken.

**Opbergung en onderhoud:** De kledingstukken moeten worden opgeslagen in schone en droge plaats bij een temperatuur 5-40 ° C. Direct zonlicht kan aantasten levensduur van het kledingstuk. Houd het kledingstuk schoon na gebruik. Een zand, resten van bouwmateriaelen of ander vuil kan mechanische schade van het kledingstuk te versnellen. De oplag mag niet meer dan 10 jaar vanaf de productiedatum. Geen kledingstukken te gebruiken na 10 jaar na productiedatum.



Wassen op 40 ° C, niet bleken, niet in de droger, niet strijken, stomerij is niet toegestaan.

**Materiale:** 94% polyester, 6% Spandex. Garment gebruikt kan enige huidirritatie en allergische reactie veroorzaken mensen met een zeer gevoelige huid, in dat geval kan dit artikel niet verder gebruikt.

**Producent:** CERVA GROUP zo., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

### NO ARBEIDSKLÆR - BRUKERVEILEDNING:

Disse arbeidsklærne er kategorisert som vernemstyrkt av enkel design til beskyttelse ved minimal risiko - spesielt ikke-ekstreme værforhold. Klærne er i samsvar med EU-direktiv 89/686/EEC og EN ISO 13688:2013

Før de tas i bruk bør man ved prøving sikre seg at klærne er i passende størrelse.

Kontroller klærne før bruk: Ikke bruk skiltne klær eller klær som er skadet.

**Instruksjoner for oppbevaring og vedlikehold:** Klærne skal oppbevares i ren og tørre omgivelser med temperaturer på +5 til 40 ° C. Direkte sollys kan redusere klærnes holdbarhet. Hold klærne rene etter bruk. Sand, rester av bygningsmateriale eller andre former for skitt kan fremskynde nedbrytingen av klærne. Oppbevaringstiden bør ikke overskride 10 år fra produksjonsdatoen. Ikke bruk klær etter 10 år fra produksjonsdatoen.



Vask ved 40°C. Tåler ikke bleking, tørketrommel, strykning eller kjemiskrens.

**Materiale:** 94% polyester, 6% spandex. Klærne kan forårsake hudirritasjoner eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I like tilfeller skal klærne ikke lengre brukes.

**Produsent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

### PL ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:


**OPIS:** odzież robocza – środek ochrony indywidualnej prostego wzoru, chroniąca przed minimalnym stopniem ryzyka, w szczególności nie ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Specjalna wymagania Dyrektywy 89/686/EEC oraz jest zgodna ze zharmonizowaną normą EN ISO 13688:2013.

**WAŻNE:** przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie dobrą rozmiar odzieży, najlepiej poprzez jej przyprzymanie. Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan odzieży: nie należy używać odzieży mocno zabrudzonej lub uszkodzonej.

**SPOSÓB PAKOWANIA:** Każda para spodni roboczych pakowana jest w oryginalną opakowanie foliowe.

**PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:** odzież należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu w temperaturze do +5 do +40°C. Nie wolno narażać odzieży na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, które może w znaczący sposób wpłynąć na jej trwałość. Odzież należy przechowywać i przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w innym worku foliowym. Po użyciu odzież należy oczyścić. Piasek, pozostałości materiałów budowlanych oraz inne zabrudzenia mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia odzieży. Odzież, która była wy właściwy sposób przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty produkcji.

Prać w temperaturze 40°C, stosując delikatny program prania do materiałów syntetycznych



**Materiale:** 94% poliester, 6% spandex.

Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

**Podmiot odpowiedzialny:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

**IMPORTER W POLSCE:** Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska



### VESTUÁRIO DE TRABALHO -

### INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES:

Este vestuário é destinado para a proteção contra riscos mínimos, especialmente contra os efeitos climáticos que não são excepcionais, nem extremos. O vestuário cumpre os requisitos da norma EN ISO 13688:2013 e da diretiva 89/686/EEC.

Antes de usar, provar o vestuário. Usar somente o vestuário do tamanho correto em conformidade com o pictograma na etiqueta costurada no vestuário. Antes de usar, verificar a condição do vestuário, não usar o vestuário que está fortemente contaminado ou danificado.

Armazenagem e manutenção: Armazenar em lugar seco e limpo a temperatura + 5 °C até 40 °C. A luz solar direta pode ter um efeito negativo para a vida útil dos produtos. Depois de usar, este vestuário tem que ser mantido limpo. Os restos de areia, materiais de construção, etc. podem contribuir para a deterioração mecânica acelerada. O período de armazenagem não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário depois desse período.



Durante uso e manutenção deste produto, seguir as instruções indicadas nos pictogramas das etiquetas costuradas: lavar a 40 °C utilizando procedimento delicado estabelecido para os materiais sintéticos, não branquear com agentes que liberam cloro, não secar com secador de tambor, não passar a ferro, não usar procedimentos de limpeza industrial.

**Material:** 94% poliéster, 6% Spandex. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar mais o vestuário.

**Fabricante:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa



### IMBRACAMINTE DE LUCRU – INFORMATIVĂ PENTRU UTILIZATOR

Această îmbrăcăminte este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențele climatice, care nu sunt nici extraordinare, nici extreme. Conformă cu norma EN ISO 13688:2013

Înainte de utilizare, incercați îmbrăcămînta, folosiți numai îmbrăcămînta de mărime corectă, conform pictogramelor de pe eticheta cusătu pe îmbrăcămînta. Înainte de utilizare verificați starea îmbrăcămîntului, nu folosiți îmbrăcămîntul pe care îl putem murdar sau deteriora.

**Depozitarea și întreținerea:** Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperaturi între + 5 °C până la 40 °C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze defavorabil ciclul de viață al produselor. Dupa utilizare mențineți această îmbrăcămîntă în condiții de curătenie. Reziduurile de impuriuri, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămîntul după această perioadă.



La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme: palare la mașina automată, la cel mult 40 °C (material sintetic delicat), a nu se albie cu produse ce eliberează clor, a nu se usca în uscă tor, a nu se călă, nu folosiți metodele de curățare chimică.

**Material:** 94% poliester, 6% spandex. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielii – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcămînta.

**Producător:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă



### RADNA ODEĆA. UPUTSTVO ZA KORISNIKE

Ova radna odeća je lična zaštitna oprema jednostavnog dizajna protiv minimalnih rizika, posebno za vremenske uslove koji nisu ekstremni. U skladu je sa odredbama Direktive Saveta 89/686/EEC.

Bitno je odabrati pravu veličinu, poželjno je prvo isprobati odeću.

Provjeriti stanje odjeće pre upotrebe: ne koristiti previše zaprljanju ili ostičenje odjeće.

**Instrukcije za skladistjenje i održavanje:** Odeća mora biti skladistena u čistom i suvom mjestu na temperaturi od +5 do 40 °C. Direktna sunčeva svjetlost može negativno uticati na životni vek odjeće. Čuvanje odjeće u čistom načinu upotrebe. Pesak, ostatci građevinskog materijala i ostala prijavljena može ubrzati mehaničko ošteteњe odjeće. Vreme skladistište ne bi trebalo da bude više od 10 godina od datuma proizvodnje. Ne koristiti odjeću poslije 10 godina od datuma proizvodnje.



Prati na 40°C. Ne izbeljivati, Mašinsko sušenje nije dozvoljeno, Ne peglati, Hemijsko čišćenje nije dozvoljeno.

**Material:** 94% poliester, 6% spandex. Odeća može izazvati iritaciju kože i alergijske reakcije kodrišnicima sa veoma osjetljivom kožom, u takvim slučajevima odjeću više ne koristiti.

**Proizvođač:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Čeha



### PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA:


Tento odev je určený k ochrane proti minimálnym rizikám najmä pred klimatickými vplyvmi, ktoré nie sú vynimočné ani extrémne. Vyhovuje EN ISO 13688:2013

Pred použitím odevu vyskúšajte, používajte iba odev správnej veľkosti podľa pliktogramu na etikete všetky výšťi v odevu. Pred použitím preverte stav odevu, nepoužívajte silno znečistený alebo poškodený odev.

**Skladovanie a údržba:** Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote + 5 °C až 40 °C. Priame slnčné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použítiu udŕžajte toto oblečenie v čistote. Pesek, ostatok građevinskog materijala i ostala prijavljena može ubrzati mehaničko ošteteњe odjeće. Vreme skladistište ne bi trebalo da bude više od 10 godina od datuma proizvodnje. Ne koristiti odjeću poslije 10 godina od datuma proizvodnje.



Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými na všetkých štítkoch s pliktogrammi: perte pri teplote 40°C s použitím šetrného postupu ohrevu až 40°C až 40°C. Po používaní skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote + 5 °C až 40 °C. Priame slnčné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použítiu udŕžajte toto oblečenie v čistote. Živý pesek, stavebných hmôt a pod., môžu prispievať k užírenému mechanickému poškodeniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.



Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými na všetkých štítkoch s pliktogrammi: perte pri teplote 40°C s použitím šetrného postupu ohrevu až 40°C až 40°C. Po používaní skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote + 5 °C až 40 °C. Priame slnčné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použítiu udŕžajte toto oblečenie v čistote. Živý pesek, stavebných hmôt a pod., môžu prispievať k užírenému mechanickému poškodeniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.

**Materiál:** 94% poliester, 6% spandex. U všetkých citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v tomto prípade odev dalej nepoužívajte.

**Výrobca:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika

**Spnomocnenec pre Slovenskú republiku:** CERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec.



### РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ

Одежда предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в летний период на открытых площадках, в межсезонье и зимний период в закрытых отапливаемых помещениях. Защита от минимальных рисков особенно от атмосферных воздействий, которые не являются исключительными или экстремальными. Соответствует EN ISO 13688:2013, TR PC 019/2011.

Перед использованием проверьте одежду, используйте только правильный размер в соответствии с пиктограммой на этикетке, вшитой с внутренней стороны. Перед использованием проверьте состояние одежды, не используйте сильно загрязненную или поврежденную одежду. В процессе работы одежда должна быть застегнута на все застежки.

**Техническое обслуживание и хранение:** Храните в чистом сухом месте при температуре от + 5 ° до 40 ° C. Прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на срок службы изделий. После использования, храните одежду чистой. Остатки песка, строительных материалов, и т.д. могут способствовать ускоренному механическому износу. Срок хранения не должен превышать 10 лет (срок изготовления указан на изделии или индивидуальной упаковке). Не используйте одежду по истечении данного срока.

Загрязненные костюмы необходимо утилизировать в соответствии с классом защиты загрязнений на полигонах захоронения промышленных отходов.